



Vegalagnir á Seleyri og verndun vatnsbólsins

Guttermur Sigbjarnarson

Greinargerð GS-91-01

VEGALAGNIR Á SELEYRI OG VERNDUN VATNSBÓLSINS

Mánudaginn 11. mars 1991 fór ég að beiðni Borgarnessbæjar í vettvangskönnun að Seleyri ásamt Baldri Tómassyni og Auðunni Hálfdánarsyni, umdæmistæknifræðingi, hjá Vegagerð ríkisins í Borgarnesi, en hann kynnti fyrir mér áætlaðar vegaframkvæmdir á Seleyri vegna fyrirhugaðra breytinga á veginum inn í Andakílshrepp. Erindi ferðarinnar var að leggja mat á, hvort fyrirhugaðar vegabreytingar gætu á einhvern hátt hugsanlega mengað eða raskað vatnsbóli Borgarness í Seleyri.

Miðað við fyrri kröfur, sem gerðar hafa verið til verndunar vatnsbólsins, þá liggur fyrirhugað vegstæði, eins og það er sýnt grænlitað á hjálögðu loftmyndarkorti, hvorki nær vatnsbólinu né fremur í straumstefnuna að því, heldur en núverandi vegur, svo að það fullnægir á þann hátt fyrri verndunarkröfum. Samt þykir rétt að taka fram efturfarnadi atriði:

1. Á sjálfu sér eykur það fremur á öryggi vatnsbólsins við olíumengunarhættu vegna umferðaráhappa, að nýi vegurinn liggur neðan vatnsbólsins í stað þess að núverandi vegur liggur yfir vatnasviði vatnsbólanna. Það er því æskilegt að honum verði lokað í framtíðinni.
2. Við rannsóknir á aðstæðum við vatnsbólið á sínum tíma (Freyr Þórarinsson og Þórólfur H. Hafstað 1975) kom fram sú skoðun, að nokkur þéttung væri við strönd Seleyrarinnar, sem meðal annars hindraði það, að sjór næði að dragast inn að vatnsbólinu við dælingu. Meðal annars þess vegna og vegna annarrar hættu á mengun er það eindregið lagt til, að ekki verði raskað við upppbyggingu eyrarinnar undir nýja veginum að minnsta kosti frá núverandi veki og austur fyrir grónu eyrina, þ.e. að malarnáminu á austanverðri eyrinum, heldur verði efninu í veginn ekið ofan á núverandi gróðurþekju.
3. Á málarnámsvæðinu er einnig æskilegt að raska sem minnst við uppbryggingu eyrarinnar, og það mun vera æskilegt vegna framtíðapróunar lækjarfarveganna í málarnáminu að hafa vatnsrennurnar að minnsta kosti tvær í gegnum veginn (A og B á hjálögðri mynd), eða jafnvél fléiri.
4. Grætt verði ítrrustu varfærni við alla meðferð á olíu við vegalagninguna á Seleyri.

Að lokum skal þess getið hér, að reynslan af malarnáminu við vestara gilið á Seleyrinni sýnir ótvíraett, hvaða afleiðingar það hefur á vatnsrofið á eyrinni, þegar uppbryggingu hennar er raskað alvarlega. Enn á ný hefur vatnið rofnið varnargarðana, enda voru þeir óvarðir. Ég vil nota hér tækifærið og taka undir tillögur Helga Jóhannessonar hjá VR frá því í nóvember 1990 til varnar frékkara vatnsrofi í Ytra-Seleyrargili, enda vann hann þær í fullu samráði við undirritaðan.

HEIMILDIR:

Freyr Þórarinsson og Þórólfur H. Hafstað 1975: *Seleyri við Borgarfjörð*. OS-JKD 7511. Orku-stofnun.

Helgi Jóhannesson 1990: *Varnir gegn rofi í Ytra-Seleyrargili*. Vegagerð ríkisins.



Guttormur Sigbjarnarson

