



ORKUSTOFNUN
Jarðhitadeild

VESTMANNAEYJAR
Dæluprófun holu VG-7

Sæbór L. Jónsson
Guðni Axelsson
Hrefna Kristmannsdóttir
Unnið fyrir Nefnd um orkuöflun
í Vestmannaeyjum

OS-87039/JHD-23 B

Október 1987



ORKUSTOFNUN
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík

Verknr.: 699-234

VESTMANNAEYJAR
Dæluprófun holu VG-7

Sæbór L. Jónsson
Guðni Axelsson
Hrefna Kristmannsdóttir
Unnið fyrir Nefnd um orkuöflun
í Vestmannaeyjum

OS-87039/JHD-23 B

Október 1987

EFNISYFIRLIT

	Bls.
1 BORUN HOLU 7	3
2 DÆLUPRÓFUN	3
3 EFNASAMSETNING VATNSSÝNA OG ÚTFELLING Í DÆLU	11
4 NIÐURSTÖÐUR	13

TÖFLUSKRÁ

1 Efnainnihald vatnssýna úr sjóholu í Eldfelli	12
--	----

MYNDASKRÁ

1 Staðsetning borhola 6 og 7, Vestmannaeyjum	6
2 Hola 7 í Vestmannaeyjum	7
3 Vestmannaeyjar, dæluprófun H-7	8
4 Vestmannaeyjar, dæluprófun H-7	8
5 Vestmannaeyjar, dæluprófun H-7	9
6 Vestmannaeyjar, dæluprófun H-7	9
7 Vestmannaeyjar, langtímaprófun H-7	10
8 Vestmannaeyjar, langtímaprófun H-7	10

1 BORUN HOLU 7

Hola 7 var boruð dagana 9.-25. júní 1987 (sjá mynd 2). Fyrst var 16" fóðring grafín í 4,5 m dýpi og síðan borað með 15" loftmeitli í 11 m. Steypt var í holuna upp í 2ja m dýpi og borað með 12 1/2" í 53,1 m og 12 1/4" frá 53,1-67,4 m dýpi. Neðsti hluti holunnar, 67,4-100,5 m, var boraður með 9 5/8". Fóðrað var með heilli 10 3/4" fóðringu í 67,4 m dýpi og hún steypt í neðri endann. 47 m laus leiðari, 8 5/8" x 7,6 mm, var settur niður í holuna með hengistykki sem var jafnt að þvermáli og holan (ath. í verklýsingu borunar stóð að hengistykki skyldi vera kónískt að ofan svo dælan færi auðveldar í holuna). Leiðarinna var raufaður á neðstu 31,6 metrunum.

Reynt var að setja djúpdælu í holuna þann 16. júní til að meta árangur borunnar (á meðan bormenn fóru í frí) en það mistókst þar sem dælan slitnaði í sundur þegar eftir var að setja 10 m niður af 90 m. Ástæðan reyndist gölluð smíði á nýjum dælurörum frá Vélsmiðju Sigurðar Sveinbjörnssonar. Eftir að dælan hafði verið fiskuð úr holunni, en það tók um 8 tíma með bornum, fóru nokkrir dagar í að hreinsa holuna og endurbæta sleppistykki á leiðaranum sem ekki var nágu vítt fyrir dæluna. Eftir að dælurör, öxlar og legur höfðu verið endursmíðuð og leigð dæluþrep frá Hitaveitu Reykjavíkur var hafist handa við dælu-prófun.

2 DÆLUUPRÓFUN

Að beiðni Nefndar um orkuöflun í Vestmannaeyjum var hola 7 í Vestmannaeyjum dæluþruð dagana 20. til 31. ágúst 1987. Fyrst var dælt úr holunni með dælu á 90 m dýpi í um 6 1/2 sólarhring, en síðan í um 5 sólarhringa með dælu á 78 m dýpi. Notuð var 12 þrepa 6" JKH Floway öxuldæla. Við þann búnað var tengt sjálfvirkт gagnasöfnunartæki sem skráði dælingu, hitastig vatnsins, vatnsborð og loftþrýsting. Dæluþrunin var tvíþætt. Annars vegar stuttar (10-56 mín.) þrapaprófanir sem gerðar voru í þeim tilgangi að kanna viðbrögð holunnar við mismunandi dælingu (0, 8 og 16-17 l/s). Hins vegar nokkurra daga reynsludælingar, þar sem dælt var nokkurn veginn stöðugu magni, í þeim tilgangi að kanna langtímoviðbrögð hinna vatnsgæfu jarðlaga. Veruleg útfelling kalks og járns varð í dælunni þann tíma sem dælt var.

Niðurstöður þrapaprófananna eru sýndar á myndum 3 til 6. Þar sést að við 16-17 l/s dælingu er skammtímaniðurdráttur í holunni mjög lítill, sennilega aðeins um 5-10 cm. Þó er erfitt að áætla niðurdráttinn

nákvæmlega vegna annarra vatnsborðssveiflna. Þetta lítill niðurdráttur bendir til þess að leiðni (þ.e. lekt) hinna vatnsgæfu jarðлага næst holunni sé mjög há. Niðurdráttinn má túlka á grundvelli líkans af óendanlegum láréttum vatnsleiðara, lokaðum að ofan og neðan. Þá má skilgreina leiðnistuðul jarðlaganna

$$T = kbg/v$$

með

$$\begin{aligned}k &= \text{lekt jarðlaganna, } m^2 \\b &= \text{þykkt vatnsgæfra jarðaga, } m \\g &= \text{þyngdarhröðunin } = 9,8 \text{ } m/s^2 \\v &= \text{eðlissegja vatnsins, } m^2/s\end{aligned}$$

Þannig má áætla að

$$T > 0,1 \text{ } m^2/s$$

fyrir vatnsleiðandi jarðlögin næst holunni. Þetta er mjög há vatnsleiðni og bendir til þess að mjög gróf jarðög séu neðan nýja hraunsins í grennd holunnar.

Langtímaprófanir á holu 7 voru gerðar til þess að kanna hvernig vatnsborð holunnar og hitastig vatnsins breyttust við dælingu til lengri tíma. Gögnin úr langtímaprófunum eru birt á myndum 5 og 6. Í seinni prófuninni stíflaðist vatnsborðsneminn á öðrum degi, en það kemur ekki verulega að sök þar sem til eru gögn frá síðustu 1 1/2 klst prófunarinnar. Í langtíma viðbrögðum holunnar ber mest á sveiflum vegna sjávarfalla við strönd Heimaeyjar. Þessi sveifla er á bilinu 40-80 cm. Með því að bera saman sjávarfallasveifluna í holunni og við ströndina fæst að hlutfallið þar á milli sé

$$h/h_0 = 0,31 \pm 0,04$$

og að seinkun sveiflunnar sé

$$tL = (147 \pm 12) \text{ min.}$$

Þessar niðurstöður má nú túlka á grundvelli líkans af láréttum vatnsleiðara, lokaðum að ofan og neðan. Þá má áætla að

$$S/T = 0,03 \text{ s/m}^2$$

Þar sem S er geymslustuðull jarðlaganna.

Ef gengið er útfrá því að $S = 10^{-4}$ (samsvarar um 15% poruhluta og 100 m þykkt) fæst að

$$T = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$


Þetta er verulega lægra gildi en áætlað var hér að ofan, enda meðaltal yfir mun stærra svæði. Hér er þó um mjög háan leiðnistuðul að ræða, en hafa ber í huga að geymslustuðullinn S er aðeins áætlaður.

Sjávarföllin gera það að verkum að erfitt er að greina langtímaþið-brögð í gögnunum á myndum 7 og 8 vegna dælingar. Í seinni prófuninni virðist vatnsborð ekki hafa lækkað, en í þeirri fyrri virðist vatnsborð hafa lækkað um 40 cm. Óvist er hvort hér er um lækkun vegna vinnslu að ræða, mögulegt er að hún sé að hluta vegna hækkandi loftþrýstings á tímabilinu og vegna annarra vatnsborðssveiflna. Ef við á hinn bóginn göngum útfrá því að þessi 40 cm lækkun sé að einhverju leyti vegna vinnslu má áætla að leiðnistuðullinn sé


$$T > 7 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

Þegar dælan var á 90 m dýpi hækkaði hitastig vatnsins úr 28,5 í 29,3°C á 6 1/2 sólarhring. En er dælt var af 78 m hækkaði hitastigið í um 36°C og hélst nokkuð stöðugt í þá 5 sólarhringa sem dælt var. Eitthvað virðist staðsetning dælunnar því hafa að segja um hitastig vatnsins, en alls er óvist að svo verði til langframa.


OS JMD-VT-8000-SLJ
87.08.-0791




Hola 7 í Vestmannaeyjum




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5



Mynd 6



Mynd 7



Mynd 8

3 EFNASAMSETNING VATNSSÝNA OG ÚTFELLING Í DÆLU

Á meðan á dælingu stóð voru tekin tvö vatnssýni úr borholunni. Það fyrra 25. ágúst og það síðara 31. ágúst. Greiningu sýnanna er ekki fulllokið vegna bilana í tækjum, en þær niðurstöður sem liggja fyrir eru í töflu 1. Til samanburðar er sýnd í töflunni meðalsamsetning sjávar með 35⁰/oo seltu. Selta sýnanna er mjög nálægt meðalseltu sjávar, 35,3 og 35,1⁰/oo. Styrkur kísils er verulega hærri en í sjó, þótt hann sé lægri en tilsvrarar jafnvægisstyrk við berg við hitastig vatnsins. Sýrustig er verulega lægra en í sjó og styrkur karbónats hærri. Járnstyrkur er mjög hár í sýnum, en er þó helmingi lægri í síðara sýninu en því fyrra. Styrkur súrefnis er lágor og margfalt lægri en mettunarmörk við hitastig vatnsins. Styrkur þess er þó það hár að vatnið er tærandi fyrir stál. Járn og manganstyrkur er mjög hár í sýnum og gæti verið hætta á útfellingum, a.m.k. er hún veruleg ef vatnið er loftað. Styrkur þessara efna er margfaldur á við hættumörk fyrir fiskeldisvatn og tífalt hærri en leyfilegt er á neysluvatni.

Þótt mælingu á katjónum sé ekki lokið á þann hátt, sem talinn er fullnægjandi, sést af bráðabirgðagreiningu þeirra að engar verulegar breytingar hafa orðið á katjónahlutföllum miðað við sjó.

Helsta breyting sem orðið hefur miðað við sjó er að sýnin eru súrari, karbonatríkari og hafa verulegan styrk járns og mangans og talsvert hærri kísil en í sjó. Blöndun við gufu eða útskolun úr fersku hrauni getur skýrt fyrstu tvö atriðin, sem síðan valda útskolun járns og mangans. Hækjun á kísilstyrk er eðlileg afleiðing hvörfunar volgs vökva við bergið.

Verulegrar útfellingar varð vart í dælu á meðan á dæluprofun stóð. Rannsókn á útfellingunni leiddi í ljós að hún er að mestu leyti ryð en einnig er nokkurt kalk í henni.

Mæling á kalsíum í upplausn bendir til að kalk sé um eða innan við 4% af þunga útfellingarinnar.

Þessi útfelling virðist orðin til vegna fellingu á ryði og kalki við loftun á vatninu. Við loftun oxast járnið í vatninu og sýrustigs-breyting veldur kalkyfirmettun. Útfellingar og reyndar öll efnahvörf eru mjög hröð í svo söltu vatni sem þetta er. Járníð getur hafa komist í vatnið bæði úr bergi og stáli. Líklegt er að einhver hluti járnsins a.m.k. sé ætlaður úr berGINU, þaðan hlýtur mestallt manganið að komast í vatnið.

TAFLA 1 Efnainnihald vatnssýna úr sjóholu í Eldfelli

Styrkur efna í mg/kg.

Sýni	0096	0097	Meðalsamsetn.
Dags.	870825	870831	sjávar 35 %
Hiti °C	29	36	
pH/°C	7,18/22	7,05/21	8,0/25
SiO ₂	23,3	26,7	3,0
Na			10800
K			390
Ca			410
Mg			1290
CO ₂ *	393	322	102
H ₂ S	0,03	<0,03	0,0
SO ₄	2692	2710	2710
Cl	19533	19433	19400
F	1,75	1,73	1,3
Br			67
Uppl.efni	36010	35400	
Fe	23,0	12,0	0,004
Mn	5,0	4,0	
O ₂	0,02	0,03	
selta %	35,3	35,1	

* Heildarkarbonat

4 NIÐURSTÖÐUR

Meginniðurstöður dæluprófunarinnar eru eftirfarandi

- i) Hin vatnsgæfu jarðlög neðan nýja hraunsins í holu 7 eru mjög vel vatnsleiðandi. Sennilega er leiðnistuðull jarðlaganna á bilinu

$$T = 10^{-3} - 10^{-1} \text{ m}^2/\text{s}$$

Erfitt er að fá áreiðanlegt mat á vatnsleiðnina vegna þess að sjávarföll yfirgnæfa niðurdrátt vegna vinnslu.

- ii) Ljóst er að niðurdráttur mun ekki takmarka það vatnsmagn sem hægt verður að fá úr holunni, heldur mun vídd holunnar og dælu-búnaður gera það. Dæla má um 50 l/s úr holu með þessum frágængi fóðringa. Búast má við því að við t.d. 15 l/s dælingu verði langtímaniðurdráttur óverulegur, eða innan við 1-2 m.
- iii) Búast má við því að hitastig vatnsins verði á bilinu $30-35^\circ\text{C}$ í fyrstu, en ekki er hægt að segja til um hve lengi það muni haldast.
- iv) Selta vatnsins er nálægt seltu sjávar og búast má við útfelli-
ingum á járn-kalk samböndum við kælingu. Súrefnisinnihald
vatnsins var um 30 ppb og það því tærandi á mjúkt stál.