



ORKUSTOFNUN

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar. Könnun
á þykkt og gerð lausra jarðlaga við
Andakílsá og Andakílsvirkjun

Ágúst Guðmundsson

Greinargerð ÁG-80/01

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar

Könnun á þykkt og gerð lausra jarðlaga við Andakílsá hjá Andakílsvirkjun.

Hinn 9. apríl 1980 gerði Orkustofnun, að beiðni verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen, könnun á lausum jarðlöögum þvert yfir eyrar Andakílsár um 300 m neðan við stöðvarhús Andakílsárvirkjunar. Boraðar voru 11 holur með COBRA-bor og er getið til um efni og eiginleika jarðgrunnsins eftir hegðun borunar (holurnar eru merktar AN-1 til AN-11 á meðfylgjandi mynd).

Staðhættir eru þannig, að norðan við ána eru malareyrar sem áin hefur lagt af sér, en sunnan árinnar er mjó framræst myri, upp að hæð sem er gamall sjávarkambur, gerður úr möl. Í malareyrunum við ána eru hnnullungar, sem ná liðlega hnelfastærð. Við borunina kom í ljós að lausu jarðlögin eru u.p.b. 4 m þykk að jafnaði og að langmestu leyti gerð úr möl (sjá meðfylgjandi mynd). Þó er veikleikalag í mölinni um 50-100 m austan við ána og er það líklega leifar af gamalli myri sem áin hefur sennilega grafið að miklu leyti í burtu en síðan hulið leifar myrarinnar með möl. Þetta veikleikalag getur verið nokkuð útbreitt meðfram ánni og nokkur vinna að kortleggja það, enda líklega ekki þörf á því í þessu tilviki.

Undir malarlaginu er líklega mjög hart set, sem er sennilega úr móhellu. Borinn gekk mjög illa í þetta harða botnlag, sem virðist vera nokkurn veginn samfellt undir öllu þversniðinu. Líklega er þetta botnlag sömu gerðar og setlög sem hafa verið hljóðhraðamæld u.p.b. 1 km neðar á norðurbakka Andakílsár og er hljóðhraði setlaganna þar 1,5-2,1 km/s.

Guðrún Guðmundsson.




Jarðlagasnið við Andakílsá um 300 m
neðan við Andakílsárvirkjun

80.04.11.

Ág.G / GSJ

B - 26

F. 19522



Cobra borun við Andakílsá

