



GREINARGERÐ

REYKJAVÍK

ÓLAFSFJARDARMÚLI Berggæðamat

Bjarni Bjarnason

Bj.Bj. - 83/01

Máí 1983

 ORKUSTOFNUN

Bj.Bj. 83/01

GREINARGERD

~~GREINARGERDASAFN~~

ÓLAFSFJARDARMÚLI Berggæðamat

Bjarni Bjarnason

Bj.Bj. - 83/01

Mai 1983

ORKUSTOFNUN 15. MAÍ 1983
Bjarni Bjarnason

GREINARGERÐ
Bj.Bj.-83/01

ÓLAFSFJARDARMÚLI BERGGÆÐAMAT

AÐFARAORD

Sumarið 1982 lét Vegagerð Ríkisins framkvæma rannsóknarboranir í Ólafsfjarðarmúla vegna fyrirhugaðra jarðganga um Múlann. Boraðar voru 4 holur, ÓM-1 til ÓM-4, allar innan við 100m djúpar.

Dagana 7. og 8. júlí dvaldist undirritaður á Ólafsfirði við rannsóknir á borkjarna úr holunum. Einkum var skoðaður kjarni úr holum ÓM-1 og ÓM-2 en þær eru hvor við sinn enda gangaleiðarinnar, ÓM-1 að austanverðu en ÓM-2 í Kúhagagili að vestanverðu. Rúmir 3km eru á milli holanna.

Tilgangurinn með heimsókninni var að mæla og greina borkjarnann og meta þannig gæði bergsins til jarðgangagerðar samkvæmt norsku berggæðakerfi sem hefur verið á Orkustofnun undanfarin ár. Stutt lýsing er gefin á kerfinu í viðauka á bls. 8.

Byrjað var á því að greina kjarnann úr holunum og rissa upp borholusnið. Sjást sniðin í frumgerð á bls 19 til 30. Þá var kjarninn sprungugreindur á þar til gerð eyðublöð sem birt eru smækkuð á bls. 11 til 18. Einkunnir fyrir hvert lag eða lageiningu eru gefnar á blöðunum en niðurstöður eru dregnar saman á mynd 1 bls. 6.

VARNADARORD

Niðurstöður í greinargerðinni byggja nær eingöngu á rannsókn borkjarna úr 2 grunnum borholum í Ólafsfjarðarmúla og gefa þær því ekki neina heildarmynd af aðstæðum til jarðgangagerðar í Múlanum. Rétt er að líta á niðurstöðurnar sem dæmi um jarðfræðilegar aðstæður sem bundin eru við næsta nágrenni borholanna.

Unnið er að ýtarlegri jarðfræðikortlagningu Ólafsfjarðarmúla og er það verk í höndum Vegagerðar Ríkisins. Þeir sem þetta lesa ættu að kynna sér vel niðurstöður kortlagningarinnar því verkin fá stuðning hvort af öðru.

Að lokum skal á það bent að hér er enginn stórisannleikur á ferðinni. Verkið er fyrst og fremst liður í tilraun til að koma á fót samræmdu kerfi, að erlendri fyrirmynd, til að meta gæði íslenskra jarðmyndana til jarðgangagerðar. Ber að lesa greinargerðina með það í huga.

NIÐURSTÖÐUR

Jarðfræðileg uppbygging Ólafsfjarðarmúla er all regluleg. Basaltlög eru frekar þykk, oft 10 til 15m, kargaberg er yfirleitt þunnt, stundum ekkert. Setlög eru fá og þunn. Lagþykktir haldast oft lftið breyttar um langan veg og sum lögin má rekja gegnum allan Múlann. Bergið er yfirleitt heillegt. Ummyndun er sums staðar nokkur en virðist þó ekki hafa veikt bergið að ráði. Ofangreind atriði verður öll að telja til kosta við jarðgangagerð.

Á móti vega misgengi í Múlanum en þau munu vera, lauslega áætlað, 20-30 á gangaleiðinni, flest sennilega smá en það stærsta um 50m (Hreinn Haraldsson og Sveinn Björnsson munnl. upplýsingar). Misgengi valda því að erfitt getur reynst að halda göngunum í þeim berglögum sem ætlað er í upphafi.

Lítið er vitað um jarðvatnsaðstæður í Múlanum og væntanlegan leka inn í göngin. Við einkunnagjöfina er að jafnaði reiknað með litlum vatnsleka (Jw einkunn, sjá viðauka). Verði vatnsleki verulegur, t.d. um misgengi, lækka Q-einkunnir þar sem svo háttar til.

ÓM-1

Að austanverðu er áætlað að gangamunni liggi á bilinu 130 til tæplega 150m yfir sjó. Í þeirri hæð í holu ÓM-1 eru tvö basaltlög (sjá mynd 1 bls. 6). Efra lagið er um 5m þykkt, frekar grófkornótt olivín basalt eða dílabasalt. Lagið hefur mjög sérkennileg útlitseinkenni og er því ágætt leiðarlag. Það finnst í um 60m y.s. í holu ÓM-2 í rúmlega 3km fjarlægð og er lagið jafn þykkt og með sömu útlitseinkenni í báðum holunum. Lagið er mjög heillegt, kjarnaheimta er 100% og RQD 80%. Fær það Q-einkunnina 8.

Neðra lagið er um 13m þykkt dílabasaltlag en á móturnum laganna er bergið gjallkennt á um 0,5m kafla. Kjarnaheimta er 95% en RQD er 65%. Einkunn er 5,4. Samanlöög þykkt laganna tveggja í borholunum er 18m eða þrefold hæð ganga.

Undir þessum lögum þ.e. neðan við mannvirkjabilið eru tvö, mjög heilleg og þykk basaltlög með einkunnir 8,4 og 9,4. Milli neðri laganna er 40cm þykkt sandsteinslag.

ÓM-2

Að vestanverðu er hæð gangamunna óljósari. Ær reiknað með munnahæð 45 til 80m yfir sjó þ.e. frá miðju kargabergslagi í um 80m hæð í ÓM-2 niður í holubotn (sjá mynd 1 bls. 6).

Kargabergið í 80 m y.s. er allbrotið og fær einkunn 2. Undir því er 16m þykkt basaltlag. Kjarnaheimta er um 100% í öllu laginu. Efst er lagið allbrotið en verður heillegra er neðar dregur og fær því tvær einkunnir, 2,3 efst en meginhluti þess 5,7.

Undir því er um 80cm þykkur, harður og traustlegur sandsteinn með einkunn 2,8, sama lag er í tæplega 150m hæð í ÓM-1.

Næst í röðinni, neðan við sandsteininn, er leiðarlagið úr ÓM-1, tæplega 5m þykkt og mjög heillegt. Einkunn er 9 eða svipuð og í holu ÓM-1.

Undir leiðarlaginu er þykkt dílabasalt niður í holubotn, væntanlega sama lagið og er undir leiðarlaginu í ÓM-1, mjög heillegt og fær einkunnina 8,3. Milli neðstu basaltlaganna tveggja er gjallkargi um 1m á þykkt með einkunn 4,2.

Ofan gangabilssins er um 10m þykkt basaltlag, mjög brotið og fær það einkunnina 1,0.

SAMANBURÐUR MILLI SVÆÐA

Beina reynslu skortir hér á landi af hæfni Q-kerfisins til að segja fyrir um gæði bergs til jarðgangagerðar. Einkunnir eiga þó að gefa hlutlausum samanburð milli svæða og því er ekki úr vegi að bera niðurstöður úr borholunum í Ólafsfjarðarmúla saman við niðurstöður frá þeim jarðgangasvæðum sem mest hafa verið rannsókuð hérlandis á undanförnum árum.

Tafla 1 sýnir vegnar meðaltalseinkunnir úr borholum í Ólafsfjarðarmúla, á Blöndusvæði og í Sandafelli. Einungis er tekið meðaltal þeirra jarðlaga sem vænst er að göng muni skera.

TAFLA 1 VEGIÐ MEÐALTAL EINKUNNA

	Ólafsfjarðarmúli	Blöndusvæði	Sandafell
Basalt	6,5	3,9	5,5
Kargaberg	(2,9)	4,2	2,4
Setberg	(2,8)	1,0	1,7

Basaltið fær hæsta einkunn í Múlanum en kargabergslög sem metin voru þar eru aðeins tvö og setlag eitt svo meðaleinkunnir þessara bergerða eru ómarktækar.

En það eru fleiri þættir sem taka verður tillit til en meðaltalseinkunnir einar við slíkan samanburð milli svæða. Ber þar einkum að skoða hlutföll bergerða og lagabykktir en lega borhola getur einnig skift máli í þessu tilfelli.

TAFLA 2 HLUTFÖLL BERGERÐA

	Ólafsfjarðarmúli	Blöndusvæði	Sandafell
Basalt	91	62	62
Kargaberg	6	21	7
Setberg	3	17	31

(allar tölur í %)

Bergerðahlutföll í Ólafsfjarðarmúla eru reiknuð úr samanlagðri þykkt allra jarðlaga í holunum tveimur, ÓM-1 og ÓM-2. Hlutur basalts í Múlanum er mun stærri en á hinum svæðunum tveimur.

TAFLA 3 LAGAÞYKKTIR - MEÐALTÖL

	Ólafsfjarðarmúli	Blöndusvæði	Sandafell
Basalt	9,8	4,5	11,0
Kargaberg	1,1	2,0	3,6
Setberg	0,6	3,2	10,2

(allar þykktir í m)

Meðalþykkt basaltlaga í ÓM-1 og ÓM-2 er tæpir 10m en setlög og kargalög þunn. Æskilegt er að gðó lög séu sem þykkust.

Lega borhola og dýpt

Báðar borholurnar sem um ræðir í Ólafsfjarðarmúla liggja í jaðri Múlans, boraðar utan í brattri hlíðinni. Báðar holurnar eru grunnar, ÓM-1 71,6m en ÓM-2 62,6m. Á Blöndusvæðinu og í Sandafelli eru holurnar dýpri og liggja vel inni á þeim jarðmyndunum sem þeim er ætlað að kanna. Mögulegt er að áhrifa gæti frá hlíðinni á bergið í holunum í Ólafsfjarðarmúla og hugsanlegt er að samanburður við Blöndusvæði og Sandafell yrði Múlanum enn hagstæðari ef betur háttáði til með borstæði. Um það skal þó ekkert fullyrt.

STYRKINGABÖRF

Við mat á styrkingabörf eru einkunnir færðar inn á sérstakt styrkingaspáreyðublað (sjá mynd 2 bls. 7). Á láréttu ásnum eru Q-einkunnir jarðlaga en á þeim 16öréttu er

jafnvíddargildi. Það er fundið þannig að deilt er í þvermál ganga ("span" mannvirkis) með styrkingahlutfalli (ESR). Styrkingahlutfallið er tala sem lækkar með auknum öryggiskröfum sem gerðar eru til mannvirkis og fá veggöng ESR=1,3 (sjá Barton et.al. bls. 21). Q-einkunnir fyrir hvert mannvirki raðast því á láréttu línu á myndinni.

Meirihluti einkunna úr Ólafsfjarðarmúla fellur innan svæðisins "styrking óþörf" en 3 einkunnir í styrkingaflokk nr. 21. Mörkin eru í þessu tilfelli við einkunnina 4 en það eru einmitt mörkin milli flokkanna "lélegt berg" og "þokkalegt". Samkvæmt þessari styrkingaspá þyrfti því að styrkja setberg, lélegt kargaberg og lélegasta basaltið.

Mikill meirihluti bergs stæði þó óstyrktur ef miðað er við hlutföll bergerða eins og þau birtast í ÓM-1 og ÓM-2 en 90% bergs á jarðgangabilinu þarfust engra styrkinga samkvæmt spánni.

Q-kerfið er f eðli sínu nokkuð fhaldssamt, einkum þegar því er beitt á borkjarna einan sér eins og hér er gert. Lægsta einkunn sem bergi úr holunum var gefin er 2 en það telst ekki mjög lág einkunn ef miðað er við annað íslenskt berg af svipaðri gerð. Líklegt má því telja að hluti þess bergs sem Q-kerfið flokkar sem styrktarþurfi fái í raun staðið óstutt.

Þar sem styrkja þarf samkvæmt kerfinu (þ.e. í setbergi, lélegu kargabergi og lélegasta basalti) er mælt með 2,5-5cm þykkri sprautusteypu með eða án netbindingar og grautuðum bergboltum eftir þörfum.

HEIMILDIR

N.Barton, R.Lien and J.Lunde 1974: Analysis of Rock Mass Quality and Support Practice in Tunnelling, and a Guide for Estimating Support Requirements. Internal Report 54206, NGI Oslo, 74 bls.

Björn A. Harðarson 1982: Blönduvirkjun, Frárennslisgöng og stöðvarhús Bergtækni, Orkustofnun OS82127/VOD57 B, 38 bls.

VOD-MJ-334-Bj Bj.
83.04.0607-GSJ

ÓLAFSFJARÐARMÚLI

Berggæðamat


ÓM-1

m.y.s.

RQD og kjarnaheimta

Q - gildi

180



170

Q gildi

160

8

150

5,4

140

8,4

130

9,4

120

9,4

110

100

5,4

8,4


9,4

100

- 0,1 - 1,0 mjög lélegt berg
- 1,0 - 4,0 lélegt berg
- 4,0 - 10,0 þokkalegt berg

3,2 km

fyrirhuguð jarðgangahæð




gangapversnið

ÓM-2

RQD og kjarnaheimta

m.y.s.



Q gildi

1,0

2,0

2,3

5,7

7,0

8,3

2,8

9,0

4,2

5,7

7,0

8,3

40

3,2 km


Mynd 1

VOD-MJ-838-Bj.J.
82.08.-0976-'0.D

STYRKINGARSÁ JARDGANGA
Linuritíð sýnir 38 styrkingarflokkar
sem ókvæðast af berggæðum og jafnvíddar -
gildum jarðganga (úr Barton et. al. 1974)

Gildisína fyrir Ólafrssíðarinnar
Borholda
OM-1
OM-2

JAFNVÍDDARGLIÐI = STYRKINGARHLUTFALL (ESR) =
VIDD-EÐA HÆÐ (m) = 4,5 = 3,46



$$\text{BERGGÆÐI, } Q = \left(\frac{RQD}{J_n} \right) \times \left(\frac{J_r}{J_a} \right) \times \left(\frac{J_w}{SRF} \right)$$

MYND 2

VIÐAUKI; Q-KERFIÐ

Tölulegu berggæðamati hefur nú verið beitt við jarðfræðirannsóknir á Íslandi um nokkurt skeið. Notað er kerfi frá Jarðtæknistofnun Noregs (NGI), sem heitir "Q-system" á máli þarlendra (Barton o.fl. 1974). (Sem dæmi um notkun Q-kerfisins á Íslandi er vísað í Björn A. Harðarson 1982) Einkunnirnar eru hugsaðar sem mat á gæðum bergs til mannvirkjagerðar neðanjarðar og hækka einkunnir því heppilegra sem berg er talið. Þegar stærð, lögur og tilgangur mannvirkis er þekktur má áætla styrkingabörf eftir einkunnum.

Einkunnir sem berg fær samkvæmt þessu kerfi eru fall af sex þáttum, þar sem tekið er tillit til þess hvernig og hversu mikil bergið er brotið, hve mikillar núningsmóttstöðu má vænta um sprungufletina og hvaða áhrifa má vænta af samspili vatnsprýstings og bergsprýstings á stæðni bergsins.

Einkunnir eru fundnar á eftirfarandi hátt:

$$\begin{array}{ccccc} \text{RQD} & & \text{Jr} & & \text{Jw} \\ \text{---} & \times & \text{---} & \times & \text{---} \\ \text{Jn} & & \text{Ja} & & \text{SRF} \end{array} = Q$$

Þar sem:

RQD = (rock quality designation) eða

samanlögð lengd kjarnabúta >10cm
_____ x 100
lengd viðkomandi borbils

Jn = (joint set number) einkunn fyrir fjölda sprungukerfa

Jr = (joint roughness number) einkunn fyrir hrjúfleika sprunguflata

Ja = (joint alteration number) einkunn fyrir ummyndun sprunguflata

Jw = (joint water reduction factor) einkunn fyrir jarðvatnsaðstæður

SRF = (stress reduction factor) einkunn fyrir bergspennuaðstæður

Allmikil vinna liggur að baki einkunnagjöfinni því að borkjarnann þarf að greina mjög nákvæmlega. Nú stendur yfir einföldun á greiningaraðferðum í ljósi fenginnar reynslu.

Engin jarðgöng hafa verið gerð á Íslandi síðan tölulegt berggæðamat var tekið upp hér. Engin bein reynsla hefur því


fengist af hæfni þessa kerfis til að segja fyrir um hegðan og stæðni Íslensks bergs við jarðgangagerð. Samt sem áður má segja að stigið hafi verið skref fram á við með slíkri kerfisbundinn greiningu borkjarna. Auðveldara er nú en áður að bera saman berg innan sama svæðis og á milli svæða. Með greiningu borkjarna hefur verið safnað dýrmætum upplýsingum sem ella hefðu glatast. Á þessu starfi mun grundvallast sú aðlögun sem slíkt kerfi hlýtur að þarfnaðs þegar því er beitt við aðrar jarðfræðilegar aðstæður en það er sniðið fyrir í upphafi.



ORKUSTOFNUN
VOD - MJ - 900 BAH
81.10.1240e

SKÝRINGAR VIÐ BERGTÆKNILEGT MAT

Lega sprungna miðað
við leiðarlínu



FLOKKUR

II

0 - 5° flokkur	0
5-35° flokkur	1
35-65° flokkur	2
65-85° flokkur	3
85-90° flokkur	4

Fylling í sprungu

III

Án fyllingar 1

Bein, rennislætt ummarki hreft. leirskeft.

0,5

Ósamf. skæni 2

Bein, státt.

1,0

Skænd 3

Bein, hrufótt eda örregluleg

1,5

Fyllt 4

Bylgjótt, rennislætt ummarki hreft. leirskeft.

1,5

Bylgjótt, státt.

2,0

Bylgjótt, hrufótt eda örregluleg

3,0

Ósamfelld

4,0

Gerð

IV

Bein, rennislætt ummarki hreft. leirskeft.

0,5

Bein, státt.

1,0

Bein, hrufótt eda örregluleg

1,5

Bylgjótt, rennislætt ummarki hreft. leirskeft.

1,5

Bylgjótt, státt.

2,0

Bylgjótt, hrufótt eda örregluleg

3,0

Ósamfelld

4,0

VOD-MJ-900-BAH
81.06.0745 - EBF

SPRUNGUGREINING

HOLUHÆÐ

Height of hole m.a.s.l.

STEFNA HOLU

Orientation of boreh.

STAÐUR *Olafsvíkardalur*

Location

BOR *Sullivan S*

Drill rig

11

HOLA

Borehole

DÝPI FRÁ

Depth interval

TIL

to

M

BORKRÓNA

BQ

Drill Bit

DAGS.

Date

29.11.1982

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

109.81

8106 0740 - EBF

STADUR Olfssjörðarmóli! HOLA UM-1 BORKRONA DGS DAGS..

Location

Borehole

Drill Bit

Date

HOLUHÆÐ
Height of hole mas.l.STEFNA HOLU
Orientation of boreh.

BOR

Drill rig

Sullivan S

DÝPI FRA

Depth interval

BLAÐ NR.

Sheet no.

AF

of

TIL

to

GREINT AF

Logged by

BB

Depth	Sprungur Joints	Flokkur Class	Efning Fill	Gerð Type	Teg. fyll Type of fill	Leitartíma Reftime	Sprungulýsing Description of joints	Sprungur á meter Joints per meter	Klarni % Core	RQD %	Lekt Lu	Permeability	Hæð m.y.s.	Snið Column	Lýsing jarðlaga Classification	Prófanir á sýnum og athugasemdir Testing of samples and notes	RQD Jn betra verra	Jr Ja betra verra	Jw SRF betra verra	Q betra verra
	0	2	4	6	8	10		0	20	40	60	80	0	10	100					
4	5	2	2	2	11															
5	1	1	2	2																
2	0	1	1	2																
4	1	1	2	2																
3	1	1	3	3																
4	1	1	3	3																
4	2	1	2	2																
2	1	1	2	2																
7	1	2	3	2	11															
5	0	2	2	2	11															
6	0	1	3	3																
5	1	1	3	3																
2	0	1	3	3																
1	2	4	15	15	11															
2	2	1	3	3																
1	2	1	2	2																
2	2	1	3	3																
3	1	2	2	2	11															
2	2	1	2	2																
4	2	1	3	3																
4	1	1	3	3																
3	2	2	2	2	11															
4	1	1	2	2																
3	2	2	2	2	11															
4	1	1	2	2																
3	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2	2																
1	2	4	15	15	11															
2	1	1	2	2																
3	1	1	2	2																
2	1	1	2																	

SPRUNGUGREINING

STADUR 'Olafsfjardarmúli'

Location

Borehole

HOLA OM-2

Borehole

BORKRÖNA BQ

Drill Bit

DAGS. 7. juli 1982

Date

HOLUHÆÐ

Height of hole m.a.s.l.

STEFLNA HOLU

Orientation of boreh.

lötrett

Drill rig

Sullivan 5

Depth interval

DÝPI FRA

to

TIL

m

636

m

GREINT AF

Logged by

BR

Upp., m.

Depth

Sprungur
JointsFlökkuð
FyllingGerð
TypeTeg. fyll.
Type of fillLeðningin
RefillingSprungulýsing
Description
of jointsSprungur
Joints per
meterKjarni
Core

%

RQD
%Lekt
Lu


Permeability

Hæð
Elevation

mys.

Snið
ColumnLýsing
jarðlagaPrófanir á sýnum
og athugasemdirTesting of samples
and notes

RQD

Jn
betra
verraJr
betra
verraJw
SRF
betra
verraQ
betra
verra

VOD-MJ-900-BAH
'81.06.0745 - EBF

SPRUNGUGREINING

HOLUHÆÐ
Height of hole m.a.s.l.
STEFNA HOLU
Orientation of boreh.

STADUR Stafsfjordarmil HOLA OM-2
Location Borehole
BOR Sullivan 5 DÝPI FRÁ 20
Drill rig Depth interval
BLAD NR 3 AF 5

BORKRONA
Drill Bit

DAGS. 7. July 82
Date

Height of bore m.s.l. 14
STEFNA HOLU bent
Orientation of boreh.

----- BLAD NR. 3 AF 5
Sheet 22 of

BORKRONA
Drill Bit

DAGS. 7. July 82
Date

STEFNA HOLM
Orientation of boreholes.

----- BLAD NR. ----- AF -----
Sheet no. of

BORKRONA
Drill Bit

DAGS. 7. July 82
Date

Height of bore m.s.l. 114
STEFNA HOLU bent
Orientation of boreh.

----- BLAD NR. 3 AF 5
Sheet 22 of

BORKRONA
Drill Bit

DAGS. 7. July 82
Date

Depth	Sprungur Joints	Fjölklass Fill class	Sprungulýsing Description of joints	Sprungur á meter Joints per meter	Kjarni % Core	RQD %	Lekt Lu Permeability	Hæð Elevation m.s.	Snið Column	Lýsing jarðlaga Classification	Prófanir á sýnum og athugasemdir Testing of samples and notes	RQD	Jr	Jn	Jw	SRF	Q	
												Jn betra verra	Jr betra verra	Jw betra verra	Q betra verra			
0	2	2	1	3														
1	2	2	1	3														
2	2	2	1	3														
3	2	2	1	3														
4	2	2	1	3														
5	2	2	1	3														
6	2	2	1	3														
7	2	2	1	3														
8	2	2	1	3														
9	2	2	1	3														
10	2	2	1	3														
11	2	2	1	3														
12	2	2	1	3														
13	2	2	1	3														
14	2	2	1	3														
15	2	2	1	3														
16	2	2	1	3														
17	2	2	1	3														
18	2	2	1	3														
19	2	2	1	3														
20	2	2	1	3														
21	2	2	1	3														
22	2	2	1	3														
23	2	2	1	3														
24	2	2	1	3														
25	2	2	1	3														
26	2	2	1	3														
27	2	2	1	3														
28	2	2	1	3														
29	2	2	1	3														
30	2	2	1	3														
31	2	2	1	3														
32	2	2	1	3														
33	2	2	1	3														
34	2	2	1	3														
35	2	2	1	3														
36	2	2	1	3														
37	2	2	1	3														
38	2	2	1	3														
39	2	2	1	3														
40	2	2	1	3														
41	2	2	1	3														
42	2	2	1	3														
43	2	2	1	3														
44	2	2	1	3														
45	2	2	1	3														
46	2	2	1	3														
47	2	2	1	3														
48	2	2	1	3														
49	2	2	1	3														
50	2	2	1	3														
51	2	2	1	3														
52	2	2	1	3														
53	2	2	1	3														
54	2	2	1	3														
55	2	2	1	3														
56	2	2	1	3														
57	2	2	1	3														
58	2	2	1	3														
59	2	2	1	3														
60	2	2	1	3														
61	2	2	1	3														
62	2	2	1	3														
63	2	2	1	3														
64	2	2	1	3														
65	2	2	1	3														
66	2	2	1	3														
67	2	2	1	3														
68	2	2	1	3														
69	2	2	1	3														
70	2	2	1	3														
71	2	2	1	3														
72	2	2	1	3														
73	2	2	1	3														
74	2	2	1	3														
75	2	2	1	3														
76	2	2	1	3														
77	2	2	1	3														
78	2	2	1	3														
79	2	2	1	3														
80	2	2	1	3														
81	2	2	1	3														
82	2	2	1	3														
83	2	2	1	3														
84	2	2	1	3														
85	2	2	1	3														
86	2	2	1	3														
87	2	2	1	3														
88	2	2	1	3														
89	2	2	1	3														
90	2	2	1	3														
91	2	2	1	3														
92	2	2	1	3														
93	2	2	1	3														
94	2	2	1	3														
95	2	2	1	3														
96	2	2	1	3														
97	2	2	1	3														
98	2	2	1	3														
99	2	2	1	3														
100	2	2	1	3														
101	2	2	1	3														
102	2	2	1	3														
103	2	2	1	3														
104	2	2	1	3														
105	2	2	1	3														
106	2	2	1	3														
107	2	2	1	3														
108	2	2	1	3														
109	2	2	1	3														
110	2	2	1	3														
111	2	2	1	3														
112	2	2	1	3														
113	2	2	1	3														
114	2	2	1	3														
115	2	2	1	3														
116	2	2	1	3														
117	2	2	1	3														
118	2	2	1	3														
119	2	2	1	3														
120	2	2	1	3														
121	2	2	1	3														
122	2	2	1	3														
123	2	2	1	3														
124	2	2	1	3</														

SPRUNGUGREINING

STADUR SíðafljóðardalurLocation 17

HOLA

Borehole

OM-2

Drill Bit

BQ

DAGS.

Date

Tjúl' 82

HOLUHÆÐ

Height of hole mas.l.

STEFNA HOLU

Orientation of boreh.

BOR Sullivan 5

Drill rig

DÝPI FRÁ

Depth interval

20

to

626

m

BLAÐ NR. 4

Sheet no.


TIL

of

GREINT AF

Logged by

BB



opsetning 7. juli 1982
part af BB + SB
med høru

Ölafsfjardarmúli

Hinit: X _____ Y _____

Stadur Eustri gangamum

Borholo nr. ØM-1

Big 1 of 6

BRUNNEN

Hæð my.s.	Dýpi m	Kjarni %	RQD %	Greining og lýsing efnis	Tákn	Greining / Classification	Q	Jarðvahn	Lekt Lu.
0				lausst uffirborð					
1									
2									
3	100	0		ansí dökkt	Pöleicit fink. dökkt, stakir plagar a rehi	N			5,6
4	65	0		kurl hugsant. lagamöt	Pd. á fram stórir plag < 3mm	A			
5	100	35		ljósbrúnum leir á sprfl. sem heldur þeim opnum	misdreifdir, allt at ~10% að skoku stak, annars mín minn				
6	15	0		hugsant. lagamöt í tapinu	kjarnatap				
7				njög dökkt og	Basalt				
8				finsæðött, hvítar spr.fyll.		N			16,2
9	60	40		vaxk.vottur ➡ dultill leir í því	Sandst.				16,8
10	60	30		ansí brotít nidur a 12m. ljósbrúnum leir á sprfl. tæg sam- lodun í honum	Pöleicit ljósleitt fink. magnetit í njög mihiu magnidreifer sér um allt				
11	85	25		sterkt leifarlag	lagit, lítlir ~0,3mm Lengingstaga krist.	A			
12	100	55			stakir plag < 1% ≤ 1mm				

gsetning F. juli 1982
rt af BB + SB
ø holu _____

Ólafsfjardarmúli

Habit: X _____ Y _____

Stadur Eystri munni
Borholu nr. 0'M-1
Blad 3 af 6

Dagsetning 7. juli 1982
Gert af BR - SB
Hæd høru

Ólafsfjardarmúli

BORHOLUSNIÐ

~~Städter~~ Eystri muniz

Borholo nr. OM-1

Block 4 of

B100 _____ or _____

Hæð m.y.s.	Hæð m	Kjarni %	RQD %	Greining og lýsing efnis		Tákn	Greining/ Classification		Q	Jarðvatn %	Lekt Lu. %	Hæð m
				græleitt og brottist	stakblöð, allar holur fulltar		xx	xxx				
37	80	85				xx	xx	xx				
37	90	20				xx	xx	xx				
38				blægrætt, massi ft		xx	xx	xx				
39	80	45				xx	xx	xx				
40				sprungur í laginu eru flæstar opnar eðz hálft-opnar, hvít skán í sprfl. en ljósbrún leirdrallz í milli sem varnar samlimingu		xx	xx	xx				
41	100	85				xx	xx	xx				
42						xx	xx	xx				
42				pétt		xx	xx	xx				
43	100	80				xx	xx	xx				
44						xx	xx	xx				
45						xx	xx	xx				
46	100	75				xx	xx	xx				
47						xx	xx	xx				
47				blö, gjalllast, hafufilt		xx	xx	xx				
48	100	90		gjall. fyllt raudum sdst. raudleitt, blö. fullt		xx	xx	xx				

BORHOLUSNID

Stadur Eystri gangamunni

Borholanr. DM-1

Bldg. 5 of

Digitized by srujanika@gmail.com

- agsettning F. juli (43)
- art af BB + SB
- ød holu _____

'Olafsfjardarmúli

Habit: X _____ Y _____

BORHOLUSNID

Dagsetning 7. juli 1982
Gert af BR + SB
Haød høru

'Olafsfjardarmiliz

Stadur Eystri gangamunni

Borhola nr. 0M-1

Block 6 of

QD19

Hæð my.s.	Dýpi m	Kjarni %	RQD %	Greining og lýsing efnis	Tákn	Greining / Classification	Lu.	Lekt	Jarfavinn	
							o	1	10	100
61	100	100		ræntleitt, blö. holufyllt, dilar í mun minnun magni en ófar, reynðar nær dilalauft	XX XXX XX XXX XX XXX					
62				blö. blágrætt, dilum að fjarla aftur, hvítar holuf.	—					
63				blö. Fylltar svörku, vaxk. gljáandi, líningfni, klörfeit eða smekktir?	—					
64	100	100		mikið af plagi. dilum	(R)	—				
65				hvítar holuf. aftur	—					
66				dilar aftur nokkund í undanhalði.	—					
67	100	100		dilmagn nokkund br. í beltum	—					
68					—					
69					—					
70	100	95			XX XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX XXX XX					
71	100	70		rænt. sandstofst Sandst. leirtegum u. vaxtflæð nedst	— — — — — — — — — — — —			112,2		
72				holubotn				113,2		

12 Dagsetning 7. juli 1982
Gert af BB + SB
Hæd høru _____

Ölafsfjardarmúli

Habit: X _____ Y _____ Z _____

BORHOLUSNÍÐ

Stadur Vestari Gangamunne

Borholma nr. ÖM-2

Blad 1 af 6

Dagsetning 7. juli 1982
Gert af BB + SB

Ólafsfjartarmiljó

Hæð holu _____

Habit: X _____ Y _____ Z _____

Hab hol

BORHOLUSNIE

Stadur Vestari gangamuni

Borhola nr. OM-2

Dags

Blood 2 of 6

卷之三

Gert

Rasō hono _____

Olafsfjardarmúli

Dagsetning 6.7. 1982
Gert af BR + SB
Haø holu _____

BORHOLUSNIÐ

Stadt Vestari Gangammane

Borholc nr. OM - 2

B106 3 of 6

B100 8.

Dagsetning 7. juli 1982
Sært af BB + SB
Højt højt

Ólafsfjardarmúli

Hnit: X _____ Y _____

Stadur Vestari munni
Borholu nr. 0M-2
Blad 5 af 6

BORHOLUSNIE

Stadur Vestlævi munne

Borholg nr. O'M-2

Bldg 6 of 6

Dagsetning

R. jili 1982

Gert af

BB + SB

Ölafsfjardarmúli

Hnit: X — — — — Y

Hæð my.s.	Dýpi m	Kjarni %	RQD %	Greining og lýsing efnis	Tákn	Greining / Classification	Q	Jarðvatn	Lekt Lu.
	60								
	61			Sama tilraun					
	100	95							
	62								
	63			holubotn		holubotn			