



Spár um afköst holu 1 við Hofsstaði í
Helgafellssveit

**Grímur Björnsson,
Guðni Axelsson**

Greinargerð GrB-GAx-97-05

19. ágúst, 1997

SPÁR UM AFKÖST HOLU 1 VIÐ HOFSSSTAÐI Í HELGAFELLSSVEIT


1. Inngangur

Greinargerð þessi lýsir í stuttu máli úrvinnslu gagna sem söfnuðust í dæluprofun holu 1 við Hofssstaði í Helgafellssveit tímabilið mars til ágúst 1997. Tilgangur prófunarinnar var tvíþættur. Annars vegar að afla gagna sem verða grundvöllur spáa um vatnsborð í dælingu í framtíðinni, og hins vegar að kanna gæði vatnsins með tilliti til útfellinga og dælingar um rör á yfirborði. Þessum prófunum er nú lokið og er skýrsla um alla verkþætti í vinnslu. Þar sem meginniðurstöður um framtíðarafkost holunnar liggja nú fyrir þótti rétt að gera grein fyrir þeim hér í þessari greinargerð. Ítarlegri lýsingu verður svo að finna í fyrrgreindri lokaskýrslu.

2. Framkvæmd prófsins

Prófun holu 1 fór þannig fram að djúpdælu var komið í holuna á u.þ.b. 40 m dýpi snemma í mars 1997, ásamt fullkomnum tölvubúnaði til að mæla og skrá rennsli, hita, þrýsting og vatnsborð. Dælan gekk svo í nokkra daga frá 11 mars að telja, en þá brann dælumótorinn yfir og prófunin stöðvaðist. Jafnframt glataðist tölvuskráningin vegna rafmagnstruflana. Skipt var um mótor og fór prófið aftur í gang 19. mars klukkan 17:50. Fyrirfram hafði verið ákveðið að dæla kringum 20 l/s, en það er talin vera rifleg vatnsþörf hitaveitu í Stykkishólmi. Þessi dæling stóð nánast sleitulaust fram til 3. júní, en þá var svo komið að vatnsborðið stóð einungi 3-4 m yfir enda djúpdælunnar. Til öryggis var dælingin því minnkuð í 15 l/s og hélst svo fram til morguns þann 1. júlí að dælingin var stöðvuð. Myndir 1 til 4 sýna gögnin sem söfnuðust í prófuninni.

19 Aug 1997 GrB
tp V2.3




MÁ EKKI FJARLÆGJA

Mynd 1: Vatnsborð í prófun holu 1.


Nokkuð flökt var í vatnsborðsmælingunni og stafar það af ójöfnu rennsli gass niður um loftrörið sem notað var til vatnsborðsmælinga. Ekki er að marka þessa toppa, en að þeim slepptum sýnir mynd 1 vel hvernig vatnsborðið hegðaði sér í prófuninni.

 19 Aug 1997 GrB
tp V2.3




Mynd 2: Rennslí í prófun holu 1.

 19 Aug 1997 GrB
tp V2.3



Mynd 3: Vatnshiti á toppti í prófun holu 1.

Meðalhiti vatnsins sem dælt var úr holu 1 reyndist $87,2^{\circ}\text{C}$. Sáralitlar sveiflur mældust í hitanum og lofar það góðu um langtímarekstur holunnar. Of snemmt er þó að nota vatnshítann einan til slíkrar ályktunar, þar munu efnamælingar veita betri innsýn. Eins bendir hár hitinn til þess að mest allt vatnið sem dælt var komi úr 820 m æð holunnar en mikill minnihluti úr 160 m æðinni.


19 Aug 1997 GrB
tp V2.3

Mynd 4: Mótþrýstingur á toppi í prófun holu 1.

3. Tulkun vatnsborðs- og rennslismælinga

Gögnin á myndum 1 og 2 liggja til grundvallar reiknilíkönum sem notuð eru til að spá fyrir um langtíma viðbrögð holu 1 í dælingu. Hér var afráðið að byggja vatnsborðsspár eingöngu á þjöppuðum geymislíkönum, en góð reynsla er af notkun þeirra við spáreikninga fyrir íslensk jarðhitakerfi. Grunnhugsunin í smíði þeirra er að vatnskerfin hegði sér eins og keðjur af raðtengdum geymum og rennslisviðnánum. Þau eru ýmist höfð opin til jaðars sem hefur fastan þrýsting (t.d. kalda grunnvatnið í yfirborði) eða algerlega lokuð. Því má líta á spár opnu líkananna sem bjartsýnisspár, vegna þess eðlis þeirra að þau ná alltaf jafnvægi að ákveðnum tíma liðnum. Lokuðu líkönin gefa hins vegar svartsýnisspár. Reynslan sýnir svo að raunverulegt vatnsborð jarðhitasvæðanna lendir einhvers staðar á milli vatnsborðsspáa opinna og lokaðra líkana.

Myndir 5 og 6 sýna þau tvö geymislíkön sem við teljum herma hvað best mælda vatnsborðið í prófun holu 1. Við líkansmíðina er tekið tillit til iðustreymistaps við holuna, en það reiknast á grunni dæluprófsins $0,00085 \text{ m}/(\text{l/s})^2$.




Mynd 5: Eiginleikar 3ja geyma, lokaðs geymislíkans fyrir Hofsstaðaholuna.


A (1) :	.262915
L (1) :	.984911
A (2) :	.452820E-01
L (2) :	.143050
A (3) :	.151724E-01
L (3) :	.799298E-02
B :	.000000E+00
Kappa:	27.2640 156.848 479.423
Sigma:	.259130E-03 .219814E-03 .628442E-04

Mynd 6: Eiginleikar 3ja geyma, opins geymislíkans fyrir Hofsstaðaholuna.

Sem fyrr var greint eru nokkrar truflanir í vatnsborðsmælingum í holu 1. Þær voru að sjálfssögðu hreinsaðar burtu áður en líkönin voru gerð. Jafnframt var vatnsborðinu jafnað þannig að einn sólarhringur leið milli mæligilda, og rennslinu á þeim tíma splæst saman við vatnsborðið og tímamann. Myndir 7 og 8 sýna svo hvernig til tókst með samræmi mælds og reiknaðs vatnsborðs. Segja má að þar hafi náðst mjög gott samræmi, og telst það liggja á bilinu 99,7-99,8 %.




Mynd 7: Samræmi mælds og reiknaðs vatnsborð í 3ja geyma, lokuðu líkani.
Mæld gildi eru sýnd með fylltum kössum en reiknað vatnsborð með heildreginni línu.



Mynd 8: Samræmi mælds og reiknaðs vatnsborð í 3ja geyma, opnu líkani.
Mæld gildi eru sýnd með fylltum kössum en reiknað vatnsborð með heildreginni línu.

4. Spár um framtíðarvatnsborð

Að fengnum líkönunum tveimur á myndum 5 og 6 er síðan auðvelt að spá fyrir um framtíðarvatnsborð Hofsstaðaholunnar. Hér voru skoðuð tvö tilvik jafnaðarvinnslu, 15 og 20 l/s. Teljum við þau gildi í hærri kantinum hvað Stykkishólm varðar. Eins var vatnsborðið reiknað fyrir hvoru tveggja opna og lokaða geymislíkanið. Mynd 9 sýnir niðurstöðurnar.



Mynd 9: Spár um framtíðarvatnsborð holu I.

Mynd 9 sýnir að Hofsstaðaholan virðist þola, a.m.k. næstu 5 árin, jafnaðarvinnslu á bilinu 15-20 l/s, hvort sem litið er til opna bjartsýnislíkansins eða lokaða svartsýnislíkansins. Þannig reiknast vatnsborðið vel ofan 230 m dýpis í öllum tilvikum, en það dýpi telst tæknilega vel viðráðanlegt nú á tínum í djúpdæluhönnun. Myndin sýnir einnig vel þá óvissu sem felst í því að spá fyrir um vatnsborð til margra ára á grundvelli nokkurra vikna prófunar.

Tafla 1 sýnir í lokin eins konar meðalspá um vatnsborð opnu og lokuðu geymislíkananna fyrir 15 l/s jafnaðarvinnslu. Auk þess mun vatnsborð sveiflast um 15-20 m yfir og undir meðalgildið í takt við árstíðabundna sveiflu í vatnsnotkun.

Dæling (l/s)	Tími (ár)	Vatnsborð (m)
15	1	45
15	5	54
15	8	68

5. Niðurstöður og umræða

Helstu niðurstöður í úrvinnslu dæluprófs holu 1 við Hofsstaði eru eftirfarandi:

1. Prófunin gekk mjög vel og eru mæligögn í hæsta gæðaflokk.
2. Auðvelt reyndist að fella 3ja geyma, opin og lokuð geymislíkön að vinnslusögunni.
3. Holan virðist þola vel 15-20 l/s vinnslu, a.m.k. næstu 5 árin, hvort sem litið er til lokaða eða opna geymislíkansins. Það telst vera rifleg vatnsþörf nýrrar hitaveitu fyrir Stykkishólm og næsta nágrenni.
4. Líklegt meðalvatnsborð holunnar að 8 árum liðnum er 68 ± 20 m. Slíkt dýpi á vatnsborð er auðveldlega viðráðanlegt með hefðbundnum djúpdælum.

Með hliðsjón af ofansögðu teljast því yfirgnæfandi líkur á að Hofsstaðaholan ein standi undir orkuþörf hitaveitu í Stykkishólmi a.m.k. næsta áratuginn. Það ætti að teljast nægur tími til að hitaveitan komist í tryggan rekstur, og að ekki verði þörf á frekari orkuöflun fyrr en að þeim tíma liðnum. Reyndar bendir dæluprófunin, ásamt mælingum á hita í grunnum holum, að mjög víðáttumikil jarðhitakerfi séu til staðar í Helgafellssveit. Ætti heitavatnsvinnsla á þessum slóðum því að eiga sér bjarta framtíð.

Komi til þess að svartsýnustu vatnsborðsspárnar reynist réttar, má í lokin benda á að menn hafa margra ára fyrirvara til að grípa til aðgerða. Ættu þær þá hvorki að verða erf-iðari né kostnaðarsamari en almennt tíðkast hjá hitaveitum hérlandis. Þess utan má nefna að auðvelt er að endurskoða þjöppuðu geymislíkönin, sem hér eru sýnd, eftir því sem vinnslusaga Hofsstaðaholunnar lengist. Þannig má að liðinni 6-12 mánaða dælingu spá fyrir um hvort og þá að hve mörgum árum liðnum fyrirhuguð hitaveita þarf að fara út í borframkvæmdir.

Orkustofnun, 19. ágúst 1997

*Grímur Björnsson og
Guðni Axelsson*