

RAFORKUMALASTJÖRI

Jarðhitadeild

SKYRSLA UM JARÐVIÐNAMSMELINGAR VIÐ  
TUNGNAÁ SUMARÍÐ 1959.

eftir

GUÐMUND PALMASON

Januar 1960.

RAFORKUMÁLASTJÓRI

Jarðhitadeild

SKÝRSLA UM JARÐVIDNÁMSHLÍNGAR VI.

TUNGAÁ SUMARI 1959.

eftir

GULMUND PÁLMASON

Janúar 1960.

Skyrsla um jarðviðnámsmelingar viðTungnaá sumarið 1959.Inngangur.

Skyrsla þessi fjallar um jarðviðnámsmelingar er gerðar voru á tímabilinu 26. júní til 27. júlí 1959, aðallega á hraunbreiðunni sunnan við Tungnaárkrók. Fáiinar melingar voru einnig gerðar við Hrauneyjafoss. Tilgangur þessara melinga var að afla upplýsinga um þykkt hraunsins á þessu svæði, vegna hugsanlegrar stifflugerðar og möguleika á vatnsleka gegnum hraunið. Þinnig var ekilegt að reyna að finna grunnvatnsbörð í hrauninu.

Melingarnar voru gerðar með viðnámsmelingatekjum jarðhitadeildar. Í fyrstu var notuð s.k. Wenner afstaða rafskauta, en síðar var breytt um og notuð s.k. Schlumberger afstaða, þar sem spennuskautin eru sjaldnar færð en straumskautin. Sparar það nokkuð tíma og hefur einnig aðra kosti í fyr með sér.

Stöðsetning melinganna.

Byrjað var á melingum í hraunsundunum við Sigöldu og voru þar gerðar alls 27 melingar. Síðar var batt við 8 melingum. Á hraunbreiðunni við Tungnaárkrók voru síðan gerðar um 40 melingar og á hrauninu við Hrauneyjafoss 7 melingar. Auk þess voru gerðar hjálparmelingar á nokkrum stöðum utan við

hraunsvætið í þeim tilgangi að afla upplýsinga almennt um viðnám bergs á þessu sveði, en þær upplýsingar eru nauðsynlegar við úrvinnslu melinganna á hrauninu. Úr þeim meistaðirnir þannig alls 94 að tölum.

Niðurstöður melinganna.

Möð viðnámsmelingum reyndist ekki unnt að ná hinum upphaflega tilgangi að finna samanlagða þykkt hraunlaganna á hraunbreiðunni við Tungnaárkrók. Veldur því einkum tvennt. Í fyrsta lagi er yfirborð hraunsins á þessu sveði mjög úfið og hefur það f fyr med sér miklar sveiflur á mældum viðnámsgildum. Ályktanir um lagskiptingu eru aftur á móti dregnar af samanburði við freðilega reiknaðar kúrfur, og verður sílfur samanburður mjög ónákvæmur, ef um mikla dreifingu er að reða í mældum viðnámsgildum. Í þöru lagi hafa þau þrjú hraunlög, sem hér er um að reða, allmismunandi viðnám og er því um þrjú viðnámslög að reða. Þar við betist vatnsborð í berginu, og berggrunnurinn undir hraunum, og verður þá um allt að 5 viðnámslög að reða. Að finna dýpi á næsta laginum, þ.e. hraunbotninn, er í því tilfelli aðeins hægt við sérlega hagstæðar aðstæður, sem ekki eru fyrir hendi hér. Venjulega er ekki reynt að skvæða þykkt nema á 2 - 3 efstu lögum með viðnámsmelingum.

Af þessum ástæðum verður hér ekki gerð tilraun til annarrar úrvinnslu en að finna þykkt efsta hraunlagsins. Þetta lag hefur viðnámið 10000 - 20000 m<sup>2</sup>, en miðhraunið 5000 - 7000 m samkvæmt melingum á því sjálfu við Tungnaárkrók. Má

því gera ráð fyrir að fyrsta verulega viðnámslekkunin með dýpinu sé við mótt þessara tveggja hrauna. Grunnvatnsborð stendur lagra í hrauninu en þessi efstu hraunamót samskrumt athugunum í borholum.

A meðfylgjandi lista yfir melistaðina eru gefnar heðartölur þeirra samskrumt mælingum landmælingamanna (Steingr. Fálssonar), þykkt efsta hraunlags samskrumt viðnámsmælingunum og viðnám næstefsta lagsins, þar sem það var fundið. Út frá viðnámi næstefsta lagsins er síðan ástlað, hvort um næst-yngsta hraunið er að reða undir eða eitthvað annað. Staðsettning melipunktanna og heðartölur fyrir botn efsta hraunlagsins eru sýnd á meðfylgjandi kortum.

Nokkrar hjálparmælingar voru gerðar til að kenna viðnám bergtegunda á þessu svæði. Belstu viðnámsniðurstöður eru eftirfarandi:

Efsta hraunlag	10.000 - 20.000 $\omega$ m
Miðhraunlag	5.500 - 7.000 $\omega$ m
Neðsta hraunlag	1.500 - 2.000 $\omega$ m
Bólstraberg (við nr. 4 sennil)	7.000 - 8.000 $\omega$ m
Hvarfleir við Tungnaárkrók	300 - 400 $\omega$ m
Vikur ofan við jarðvatn	ca. 20.000 $\omega$ m

Auk þess meldist 2.500 - 3.000  $\omega$  m viðnám á nekkrum stöðum (nr. 11, 14, 15, 51, 53, 68), og á einum stað 300 - 400  $\omega$  m (nr. 9). Ekki er vitað, hvers konar berg hér er um að reða.

Samanburður við borholur.

Á svæðinu voru borðar alls 10 borholur, sem eru flestar við eða nálegt viðnámsmelingapunktum. Þest þannig samanburður á borkjarnaathugunum og viðnámsmelingunum og fer hann hér á eftir. Þat sem sagt er um borkjarna, er samkvæmt dagbókum bormanna og athugunum jarðfræðinga (Þorleifs Einarss. og Guðm. Kjartanssonar).

Borhola I.: Hér reyndist viðnámsmelingin ekki not-hef vegna mikillar dreifingar á maldum viðnámsgildum.

Borhola II.: Viðnámsmelingin sýnir um 20 m þykkt á efata hrauniagi. Borkjarnaathuganir gefa 93% kjarnatap á 23 - 26 m og breytingu á útliti hraunsins. Borholan stendur á hól í hrauninu og er því eðlilegt, að hún gefi nokkru meiri þykkt en meðalþykktin á svæðinu í kring.

Borhola III.: Viðnámsmelingin gefur viðnámslekun á 25 - 30 m dýpi. Borkjarnaathuganir sýna hugsanleg hraunaskil á ca. 20 m og 31 m dýpi. Á ca. 27 m dýpi er sandlag.

Borhola IV.: Hér gefur melingin viðnámslekun á ca. 10 m dýpi, en borkjarnaathuganir sýna gjallkennt berg niður á um 16 m og hettara þar fyrir neðan. Til að kanna nánar þetta misremi voru gerðar tverr viðbótarmelingar á þessum stað og var stefnu viðnámslinunnar breytt og einnig fjarlagtum milli spennuskauta. Ef um hómógent, lárétt hraunlag veri hér að reða, efttu þessar breytingar á fyrirkomulagi melingarinnar ekki að hafa nein áhrif á niðurstöðurnar. Sú fyrri af þessum tveimur viðbótarmelingum gaf sömu niðurstöðu og óbur, um 10 m,

en sú síðari hins vegar um 15 m í allgóðu samrumi við berholuna. Við mælingar í hrauni og raunar víðar má alltaf búast við, að skekkjur af þessu tagi geti komið fyrir og staða þær af því, að hraunið er ekki hómógent hvað viðnám snertir eins og reikna verður með við úrvinnslu mælinganna.

Borhola - V.: Viðnámsmæling gefur hraunaskil á 9 m en borholan á 12 m.

Borhola - VI.: Þessi hola er staðsett milli viðnámsmælingapunkta 62 og 63. Í holunni eru hraunaskil á 10 - 11 m dýpi, en viðnámsmælingar nr. 63 og 64 gefa 9 m og 17 m.

Borhola VII.: Þessi hola er skammt frá viðnámspunktí nr. 64. Hraunaskil í holunni eru á um 13 m, en mælingin í nr. 64 gefur 17 m.

Borhola - X. (við Hrauneyjafoss): Þessi hola er rétt við viðnámspunkt nr. 86. Viðnámsmælingin gefur viðnámslækkun á um 13 m og borkjarnarnir hraunaskil á 13 - 15 m.

Tilraun til að mela rennsli grunnvatns við borholu nr. 7.

Dagana 9. - 11. október var gerð tilraun til að mela rennslihráða grunnvatns við borholu nr. 7 með aðfert, sem notuð hefur verið við síkar mælingar í borholmum (1). Veru viðnámsmælingatekin notuð við hana. Annar straumþóllinn var settur ofan í grunnvatn í holunni en hinum stungið í hraunið í um 600 m fjarlega frá holunni. Síðan var spennudreifingin meld á yfirborði hraunsins í kring um berholuna og teiknaðar

jafnspennulínur. Sé hraunið homogent og yfirborðið slétt verða þessar jafnspennulínur nokkurn veginn sammiðja hringir um borholuna. Hinar mældu jafnspennulínur viku nokkuð frá hreinni hringlögjan. Að leikinni þessari melingu var settur niður í holuna niður fyrir grunnvatnsberð saltþoki 62 cm x 6 2,5 cm úr gasbindi, og auk þess 2 - 3 l af mettaðri salt-upplausn. Að því loknu var holan látin standa óhreyft í einn sólarhring og meling á jafnspennulínunum þá endurtekin. Höfðu þær þá ferst nokkuð til norðausturs. Saltið hafði með 51lu horfið úr þókanum á þessum sólarhring. Rennalishraði grunnvatnsins er reiknaður út frá þeirri vegalengd, sem miðja jafnspennuhringanna hefur flutst til. Þest þannig úr þessari melingu rennalishraðinn 10 - 15 metrar á sólarhring, og stefna rennslisins í ca. norðaustur.

Á meðan ekki hafa verið gerðar fleiri melingar af þessu tagi og aðferðin prófus betur, er ekki rétt að leggja of mikil upp úr þessari niðurstöðu. Þíð sama gildir hér og um viðnámamelingarnar, að hið ójafna yfirberð hraunsins hefur mjög neikveð áhrif á göði melingarinnar, dreifing í mealdum spennugildum er allmikil og jafnspennulínurnar eru því að nokkru háðar persónulegu mati þess, er vinnur úr melingunum. Niðurstöður þessaarar tilraumar eru einnig í nokkru ósamræmi við vatnsrennslit í hrauninu eins og það verður ráðit af melingum á vatnsborði í borholmum nr. 5, 6, 7 og 9.

Tilvísun:

- (1) Gerelik, A.M. og Sacharewa, M.P.: Die Elektroschürfung bei ingenieur-geologischen Untersuchungen. Berlin, 1952.

Jarðvísónásmælingar við Tunngáð.

Melipkt. nr.	Heð m	Lykkt hraunlags m	Viðnám undir efsta hraunlagi m	Aths.
1	498	10	ca. 3000	Sennil. ekki hraun undir
2	491	— — —		Meliskilyrði slæm
3	495	9	ca. 1000	Sennil. ekki hraun undir
4	496			Hjálparmæling
5	494	25-30		
6	503	30	5000	(E.t.v. annað hraun undir)
7	498	ca. 35		
8	502	ca. 30		
9	501	— — —		Hjálparmæling
10	498	15	ca. 1000	Sennil. ekki hraun undir
11	499	12	2500	Óvist hvort hraun er undir
12	495	20	3 - 6000	Hraun undir (skv. borh.)
13	498	8	4 - 5000	Sennil. ekki hraun undir
14	497	< 6	2500	<u>Ekki</u> hraun undir
15	482	19	2500	Sennil. ekki hraun undir
16	481	— — —		Meliskilyrði slæm
17	481	— — —		— " —
18	489	20-25		
19	486	10-12	3 - 4000	
20	485	} 20		
21	485			
22	489	— — —		Meliskilyrði slæm
23	493	15 (sbr. skyrslu)		Hraun undir (skv. borh.)
24	494	8	2 - 3000	Óvist hvort hraun er undir
25	488	— — —		Hjálparmæling

Melipkt. nr.	Hæð m	Lykkt efsta hraunlags m	Viðnám undir efsta hraunlagi m	Aths.
26	490	— — —		Meliskilyrði slæm
27	490	15-20		
28	495	— — —		Meliskilyrði slæm
29	491	10-15		
30	499			Hjálparmeling
31	499			— " —
32	478	20		
33	474	ca. 20	< 1000	E.t.v. ekki hraun undir
34	482	18	1500 - 2000	E.t.v. elsta hraun undir
35	472	— — —		Meliskilyrði slæm
36	478	20-25		
37	473	5	2500	Övist hvort hraun er undir
38	484	15	5 - 6000	Sennil. næst yngsta hraunið undir
39	491	25-30		
40	479	sennil. um 40 m (neðsta hr.)		Hjálparmeling. Melt á neðsta hraunlagi
41	481			Hjálparmeling
42	498			— " —
43	516	8	6000	Hraun undir (næst yngsta)
44	521	— — —		Meliskilyrði slæm
45	522	20-25		
46	525	8	4800	Sennil. hraun undir
47	525	21		
48	526	15		
49	530	20		
50	530			Hjálparmeling
51	529			— " —
52	508	10	3 - 4000	Sennil. ekki hraun undir
53	518			Hjálparmeling
54	ca. 480	27	1600	E.t.v. elsta hraun undir
55	501	— — —		Meliskilyrði slæm

Melipkt. nr.	Hæð m	Lykkt hraunlags m	Viðnán undir efsta hraunlagi m	Aths.
56	505	9	7000	Sennil. hraun undir
57	503	18		
58	520	15	6000	Sennil. hraun undir
59	515	-----		Meliskilyrði slæm
60	522	20	6000	Sennil. hraun undir
61	-----			Hjálparmæling
62	511	9	5000	Sennil. hraun undir
63	514	17	6000	Sennil. hraun undir
64	513	17		Sennil. hraun undir
65	-----			Hjálparmæling
66	505			- " -
67	503	15		Övist hvort hraun er undir
68	509	8	2500	Sennil. ekki hraun undir
69	507	-----		Meliskilyrði slæm
70	510	20		
71	517	20	6500	Sennil. hraun undir
72	516	19	6500	Sennil. hraun undir
73	514	20	6500	Sennil. hraun undir
74	511	15-20		
75	511	21		
76	501	5	6500	Sennil. hraun undir
77	452	-----		Meliskilyrði slæm
78	vantar (ca. 460)	ca. 8		
79	515	10	5500	Sennil. hraun undir
80	521	15	6000	Sennil. hraun undir
81	527	-----		Meliskilyrði slæm
82	533	14	5000	Sennil. hraun undir
83	538			Meliskilyrði slæm
84	-----			Hjálparmæling
85	421	22	1400	
86	Hraun-419	13	2000	
87	eyja- 419	10-15		
88	foss 416	ca. 5		


Mælipkt. Hæð y.s. Þykkt efsta Viðnám undir Aths.  
nr. m hraunlags efsta hraunlagi

- |    |              |         |  |
|----|--------------|---------|--|
| 89 | Hraun-418    | - - - - | Meliskilyrði slæm                              |
| 90 | eyja- 419    | - - - - | - " -  |
| 91 | foss 415-420 | 15      | Bessi melipunktur er sunnan við Hrauneyjafell. |
| 92 |              | - - - - | Hvarfleir í Sigöldu-<br>lóni                   |
| 93 |              |         | Hjálparmæling                                  |
| 94 |              |         | - " -  |

SHEET  
AMS SER

FIRST EDITION-AMS

RESTRICTED



RAFORKUMÁLASTJÓRI

STADSETNING VIDNÁMSMÆLINGA VIÐ


HRAUNEYJAFOSS 1959.

22.I.60 GP/PJ

TNR. 356

J-Viðn J-TUNGN

FNR. 4923



RESTRICTED

P. 175 - 2011 CEN 4MS

LUDWIGENDUR

RAFORKHVÍL LASTJÓNI  
JORDHROGUÐIÐ  
MEÐ SÍGÐULUR FYRIR BÖTN UND LIÐAUN  
LASTJÓNS V. TUNGNAVAR

**23.1.60 SP/ PJ**  
**TNR. 357**  
**J-Vidn. J-TUNGN.**  
**FMR. 4924**