




ORKUSTOFNUN
Vatnsorkudeild

Búkavínslan

**BORUN Í SÓMASTAÐAGERÐI,
REYÐARFIRÐI**

Oddur Sigurðsson
Unnið fyrir Kísilmálmvinnsluna h.f.

OS-83109/VOD-38 B



ORKUSTOFNUN
GRENSÁSVEGI 9, 108 REYKJAVÍK

**BORUN Í SÓMASTAÐAGERÐI,
REYÐARFIRÐI**

Oddur Sigurðsson
Unnið fyrir Kísilmálmvinnsluna h.f.

OS-83109/VOD-38 B

Inngangur

Vegna fyrirhugaðrar Kísilmálmvinnslu í Sómastaðagerði á Reyðarfirði var undirstaða mannvirkja athuguð með 6 kjarnaborholum haustið 1982 (Andrés I. Guðmundsson 1982: "Sómastaðagerði Reyðarfirði Berggrunnskönnum og berggæðamat." OS82097/VOD42B Orkustofnun). Aftur var borað þar í október 1983 vegna breytts skipulags og nú 5 holur. Var miðað að því annars vegar að sannreyna það jarðlagalíkan sem var sett fram í ofannefndri skýrslu og hins vegar að kanna sérstaklega undirstöður ofnhússins sem áætlað er að ankera niður í trausta klöpp.

Borunin

Borun hverrar holu ásamt tilheyrandi flutningum tóku einn dag að meðaltali. Fyrst var boruð hola RK-13 og síðan RK-12, RK-16, RK-15 og RK-14. Snið af þessum holum eru á myndum 2 og 3 með lýsingum samkvæmt venju. Þar er tilgreint hve mikill hluti kjarna er í ≥ 10 cm löngum bútum (RQD-10) og auk þess á sama hátt í ≥ 30 cm og ≥ 50 cm bútum (RQD-30 og RQD-50). Engin skakkaföll urðu við verkið og tók það einum degi skemur en áætlað var.

I fyrstu var gert ráð fyrir að flytja mætti borinn með hjólaskóflu og var það reynt fyrsta daginn. Tókst það eftir talsvert umstang. Var notuð jarðýta til flutninga það sem eftir var og gekk vel.

Jarðlagalíkan

Það jarðlagalíkan sem var sett fram í fyrrí skýrslu stóðst í þessari rannsókn í öllum aðal atriðum. Þar er um að ræða tvö þóleifit basaltlöög, um 20 m þykk, mestan part pétt og heilleg. Undir efra laginu er gjallkargi sem hefur pést og fyllst af geislasteinum og leir og harðnað svo að pað er nú heillegra berg en sjálft basaltlagið. Yfirleitt er gjallkargi á lagamótum í tertíeru bergi þessa eðlis. Það mun hér eftir verða kallað kargaberg til að sýna að hér er um fullgilt berg að ræða.

Milli kargabergsins og neðra þóleiftlagsins er millilag úr grófum sandsteini og breksiu. Þetta lag er yfirleitt sundurlaust og fær því lága RQD-einkunn. Ofarlega í holu RK-15 kom fram ólivín basaltlag sem ekki var vitað um áður. Undir því er svo þykkt kargabergslag ofan á efra

póleiftlaginu. Birtist hér jarðlagakortið (mynd 1) lítilleg breytt frá því sem var. Jarðlagahallinn er hafður óbreyttur 6-8 gráður til VSV. Tvö ný jarðlagasnið fylgja hér með, annað eftir langási ofnhússins og hitt hornrétt þar á. Þriðja sniðið birtist í grein Andréasar 1982. Má segja að jarðlagaskipan á svæðinu sé nú allvel pekkt.

Undirstöður ofnhúss

Hola RK-12 var sett við vesturenda ofnhússins en hola RK-13 við austurendann. RK-12 er öll í efra póleift basaltlaginu sem er mjög heillegt og gott berg (mynd 2). Í holu RK-13 eru hins vegar einungis rúmir 4 m af heillegu bergi áður en kemur í ofannefnt millilag úr sandsteini. Í pessari holu eyddust 0,7 m af kjarna í millilaginu. Millilagið er hér 1,6 m pykkt og efsti metrinn af póleiftlaginu fyrir neðan er blöðröttur og mjög brotinn. Fyrir neðan 11 m dýpi í holunni er hins vegar komið í heillegt berg aftur, neðra póleiftagið, sem má gera ráð fyrir að sé allt að 20 m pykkt. Sjá má af jarðlagasniði C - D (mynd 4) að efsta berglagið pykknar jafnt og pétt vestur eftir ási ofnhússins og er því þynnst 5 m við austurenda þess.

Myndalisti


1. Berggrunnskort
2. Borholusnið RK-12 og RK-13
3. Borholusnið RK-14, RK-15 og RK-16
4. Jarðlagasnið C - D og E - F

Borholulisti





Borhola	X-hnit	Y-hnit	m y.s.	Dýpi
RK-12	317166,03	508978,21	12,47	10,1 m
RK-13	317095,45	508963,85	13,63	17,0 m
RK-14	317068,66	509105,39	10,90	13,6 m
RK-15	317260,83	508996,71	12,72	11,0 m
RK-16	317136,05	508811,44	3,28	10,5 m

KÍSILMÁL MVINNSLAN HF
Sólmastaðagerði Reyðarfirði

Berggrunnskort



Mynd 2



KÍSILMÁL MVIINNSLAN · HF
Reyðarfirði

Snið af borholum RK-12 og 13

Sjá staðsetningar á mynd I




Mynd 3

HEG Elevation		GREINING CLASSIFICATION		GREINING CLASSIFICATION		JVB GWT	
Kumi/Coarse %	Fine %	RD10	RD50	RD10	RD50	RD10	RD50

RK-14

RK-15

RK-16



Boin 17. II. 1983

Boin 16. II. 1983

Sjá skýringar á mynd 2

Sjá staðsettningar á mynd 1


Boin 18. II. 1983

KÍSILMÁLMVINNSLAN HF
Reyðarfirði

Snið af borholum RK-14 til 16

Mynd 4

KÍSILMÁLVMINNSLAN h.f. REYÐARFIRÐI, Jarðlagasnið.



Staðsetningar, sjá mynd 1
Skýringar,
sjá mynd 2