



ORKUSTOFNUN
Jarðhitadeild


KALMANSTJÖRN

Dæluprófun KAL-10 og skipan berglaga

Sæþór L. Jónsson, Guðni Axelsson, Auður
Ingimarsdóttir og Hjalti Franzson

Unnið fyrir Silfurgen hf.

OS-89013/JHD-07 B Mars 1989



ORKUSTOFNUN
Jarðhitadeild

Verknr.: 625021

KALMANSTJÖRN

Dæluprófun KAL-10 og skipan berglaga

Sæbór L. Jónsson, Guðni Axelsson, Auður
Ingimarsdóttir og Hjalti Franzson

Unnið fyrir Silfurgen hf.

OS-89013/JHD-07 B Mars 1989

EFNISYFIRLIT

1. INNGANGUR	3	
2. BERGLÖG Í HOLUM	9 OG 10	3
3. DÆLUPRÓFUN HOLU 10	3	
3.1 Þrepaprófanir	4	
3.2 Áhrif sjávarfalla	4	
3.3 Langtímaprófun holu 10	4	
4. EFNASAMSETNING VATNS ÚR HOLU 10	5	
5. HELSTU NIÐURSTÖÐUR HEIMILDIR	6	
	7	

TÖFLUSKRÁ

1. Áhrif sjávarfalla	5
2. Efnasamsetning vatns úr holu 10	6
3. Niðurdráttur vegna 300 l/s dælingar úr holu 10	7

MYNDIR

1. Afstöðumynd	8
2. Jarðlagasnið úr holum 9 og 10	9
3. Sjávarföll holu 10, 21.-24. júní 1988	10
4. Sjávarföll holu 10, 27.-29. júní 1988	10
5. Þrepaprófun holu 10	11
6a. Langtímaprófun holu 10, 5.-15. júní 1988	12
6b. Langtímaprófun holu 10, 5.-15. júní 1988	12
7. Langtímaprófun holu 10, 2.-5. nóv. 1988	13
8. Þrepaprófun holu 10	13
9. Samanburður á sjávarföllum í holum 9 og 10	14
10. Langtímaprófun holu 10 leiðrétt f. sjávarföllum, dæling 140 l/s	14
11. Langtímaprófun holu 10 leiðrétt f. sjávarföllum, dæling 240 l/s	15
12. Niðurdráttarspá	15

1. INNGANGUR

Hola KAL-10 við Kalmanstjörn í Hafnahreppi var boruð með Ísbor fyrir Silfurgen hf. dagana 7. des. 1987 - 19. jan. 1988. Tílgangurinn var að afla jarðsjávar til fiskeldis. Holan er um 64 m djúp, fóðruð með 20" fóðurröri í 17,4 m, en boruð með 17 1/2" krónu neðan fóðringar. Áður hafði ein sjótókuhola verið boruð á svæðinu, hola KAL-6, en hola KAL-10 er mun víðari og ætti því að vera haegt að dæla mun meira af sjó úr henni en KAL-6.

Þessi skýrsla lýsir jarðfræði, efnafraði vatns og niðurstöðum dæluprófana sem gerðar voru á holu KAL-10 árið 1988. Holur KAL-6, KAL-7 og KAL-8 við Kalmanstjörn voru dæluprófaðar árin 1986 og 1987 og hefur niðurstöðum þeirra prófana verið lýst áður (Sæþór L. Jónsson o.fl., 1986 og 1987).

2. BERGLÖG Í HOLUM 9 OG 10

Hér er fjallað um jarðlagaskipan á borsvæði Silfurgens hf. við Kalmanstjörn á grundvelli greiningar á svarfsýnum. Ekki reyndist um auðugan garð að gresja með svarfsýni úr þeim 12 borholum sem boraðar hafa verið á þessum slóðum, þar sem aðeins voru tiltæk 2 sýni úr holu 9 og 9 sýni úr holu 10. Vítneskju um jarðlagaskipan á vinnslusvæðinu er því enn mjög ábótavant. Bent er á nauðsyn þess að sýni verði tekin reglulega í borun næstu hola, og að þeim verði komið, eins og lög gera ráð fyrir, í vörslu á Orkustofnun.

Tvö svarfsýni eru til úr holu 9; af 4 og 6 m dýpi. Heldur fleiri sýni fengust úr holu 10, eða frá 16 m niður í 32 m dýpi. Á mynd 2 eru sýnd jarðlög sem greind voru í borholnum. Öll berglögin í holunum teljast hraunlög. Samsetning þeirra er svonefnt ólivín-þóleit. Tvö neðri lögin í holu 10 eru stakdflótt. Það einkenni er mögulegt að nota í framtíðinni til að tengja jarðlög á milli hola, en með því má greina hvort misgengi liggi í berggrunni. Hraunlög eru öll mjög

blöðrött og allt að frauðkennd, sem bendir til að þau geti verið fremur vatnsgæf. Engin merki fundust um bólstraberg eða breksíur, en slíkt berg hefur víða fundist nærri sjó á utanverðu Reykjanesi og myndast erhraun rennur í vatn. Reynslan hefur sýnt að slík berglög hafa alla jafnan góða lekt. Lítill líkindi eru til að finna þannig lög ofan 32 m dýpis austan hola 9 og 10 við Kalmanstjörn.

3. DÆLUPRÓFUN HOLU 10

Hola KAL-10 var fyrst prófuð dagana 21. júní til 15. júlí 1988. Fram til 29. júní var engu dælt úr KAL-10, en fylgst með vatnsbordsbreytingum vegna sjávarfalla í holunni og einnig í holum KAL-1 og KAL-9. KAL-1 er 41 m djúp rannsóknarhola og KAL-9 er 11 m djúp ferskvatnshola. Á mynd 1 sést innbyrðis afstaða þessara hola og afstaða þeirra til strandarinnar. Við mælingarnar var notaður sjálfvirkur gagnasöfnunarþúnaður Vinnslutæknideildar Orkustofnunar, og eru niðurstöðurnar sýndar á myndum 3 og 4.

Pann 29. júní hóst svo hin eiginlega prófun með því að KAL-10 var þrepaprófuð. Notaður var dælubúnaður Silfurgens hf. og var dælt allt að 160 l/s. Gögnin úr þrepaprófuninni eru birt á mynd 5. Að þrepaprófuninni lokinni var síðan dælt stöðugt um 140 l/s úr holunni, í um 16 daga, til þess að kanna langtímoviðbrögð hennar og svæðisins umhverfis. Gögn síðustu 10 daganna eru birt á mynd 6.

Hola KAL-10 var aftur prófuð dagana 2. til 5. nóvember 1988 og þá með öflugri dælubúnaði. Í fyrstu var holan þrepaprófuð á ný, en vegna bilunar í tölvubúnaði eru þau gögn nú glötuð. Síðan var dælt stöðugt um 240 l/s úr holunni og fylgst með viðbrögðum hennar og hola KAL-1 og KAL-9. Þau gögn eru birt á mynd 7. Gögnin úr þessari prófun hafa verið leiðrétt með tilliti til hæðarkvóta og er miðað við að kvótinn í dælubrunni sé 3,85 m y.s.

3.1 Prepaprófanir

Prepaprófanir voru framkvæmdar í þeim tilgangi að kanna hvernig skammtímaafköst holunnar breyttust með mismunandi dælingu. Eins og sjá má á mynd 5 þá var prepaprófunin í júní trufluð vegna áhrifa sjávarfalla. Það kom þó í ljós að prepadælningin hafði hvorki áhrif á holu KAL-1 né KAL-9. Því var leiðrétt fyrir áhrifum sjávarfalla í KAL-10 með því að draga vatnsborðsbreytingar í KAL-1 frá gögnunum um prepaprófun KAL-10. Niðurdráttur, eftir að 5 mínútur voru liðnar af hverju þrei, er síðan sýndur, sem fall af dælingu, á mynd 8. Til viðbótar við gögnin frá því í júní er bætt inn á myndina niðurdrættinum sem mældist við 240 l/s dælingu í nóvember. Niðurdrátt eftir 5 mínútna dælingu má nálgá með jófnunni:

$$\Delta h = 1,4 \times 10^{-3} Q + 5,0 \times 10^{-7} Q^2$$

þar sem Δh er niðurdráttur í m og Q er dæling í 1/s. Fyrri liðurinn í jófnunni lýsir vatnsborðslækkun sem verður vegna lagstreymisþrýstifalls í vatnskerfinu umhverfis holuna. Sá liður er háður tíma og á jafnan því aðeins við um 5 mínútna dælingu. Annar liðurinn lýsir hins vegar þeirri vatnsborðslækkun sem verður vegna iðustreymisþrýstifalls, eða iðustreymistaps, í holunni og næst henni. Þetta iðustreymistap kemur yfirleitt fram strax og dæling er hafin eða henni breytt. Iðustreymistapið veldur því að niðurdrátturinn er ekki línulega háður dælingu, eins og sést á mynd 8.

Niðurstöður prepaprófunarinnar benda til þess að úr holu KAL-10 megi dæla miklu magni af sjó. Er það m.a vegna þess hve holan er við, en það endurspeglast í því hve iðustreymistap er lítið í holunni (sjá jófnu hér að ofan). Einnig virðist vatnsleiðni (eða lekt) jarðлага næst holunni mjög mikil. Vatnsleiðnina má áætla á grundvelli líkans af óendanlegum láréttum vatnsleiðara, að þykkt h, útfrá fyrri liðnum í jófnunni hér að ofan. Þannig má áætla að leiðnistuðull jarðlaganna næst holunni sé

$$T = \frac{khg}{\nu} \approx 0,4 \text{ m}^2/\text{s}$$

þar sem k er lekt jarðlaganna, g þyngdarhröðunin og ν eðlissegja vatnsins. Vatnsleiðni leiðarans er þá k/ν . Hér er um mjög háan vatnsleiðnistuðul að ræða, en vegna þess hve prepaprófunin stóð stutt gildir þetta mat aðeins um næsta nágrenni holunnar. Til þess að meta eiginleika jarðlaganna yfir stærra svæði voru vatnsborðssveiflur vegna sjávarfalla einnig túnkaðar. Auk þess var KAL-10 dæluprófuð í mun lengri tíma til þess að kanna hvort niðurdrátturinn breyttist við langtímadælingu.

3.2 Áhrif sjávarfalla

Eins og sést á myndum 3, 4, 6 og 7 þá eru vatnsborðssveiflur vegna sjávarfalla við ströndina mjög áberandi í gögnunum. Með því að bera saman sjávarfallsveiflur í holum KAL-1, KAL-9 og KAL-10 annars vegar og við ströndina hins vegar (Sjómælingar Íslands, 1987) má áætla vatnsleiðni jarðlaganna á svæðinum. Til grundvallar slíkri túlkun er lagt líkan af láréttum vatnsleiðara í tengslum við óendanlega og beina strönd.

Í töflu 1 eru síðan birtar niðurstöður þessa samanburðar. Annars vegar hlutfall sveiflanna í holunum og sjávarfalla við ströndina og hins vegar seinkunin á sveiflunum í holunum. Þar sést að sáralítill munur er á áhrifum sjávarfalla í þessum þremur holum, enda eru þær allar nálægt hver annari. Í töflunni er einnnig birt túlkunin, en hún gefur hlutfallið T/S , þar sem T er leiðnistuðull jarðlaganna eins og áður hefur komið fram en S geymslustuðull þeirra. Ef gengið er útfrá því að $S \approx 0,10$ fæst að leiðnistuðull jarðlaganna sé á bilinu $0,3 - 0,9 \text{ m}^2/\text{s}$, sem er í góðu samræmi við áætlað gildi hans samkvæmt prepaprófuninni.

3.3 Langtímareynsludæling

Eins og áður segir þá voru langtíma-viðbrögð holu KAL-10 könnuð með því að dæla stöðugt um 140 l/s úr henni í 16 daga (mynd 6) og síðan um 240 l/s í 3 daga

TAFLA 1 Áhrif sjávarfalla

Hola	Fjarlægð frá sjó (m)	A Hlutfall	B Seinkun (mín)	T/S (m ² /s) útfra A	T/S (m ² /s) útfra B
KAL-1	190	0,42 ± 0,03	74 ± 8	3,4	6,5
KAL-9	240	0,40 ± 0,02	80 ± 7	4,8	8,9
KAL-10	240	0,40 ± 0,03	81 ± 8	4,8	8,7

(mynd 7). En vegna sjávarfallasveiflna er erfitt að greina nokkur langtímaðbrögð í gögnunum. Á mynd 9 er sýndur samanburður á vatnsborðsbreytingum í holum KAL-9 og KAL-10 fyrir tvö tímabil. Þar sést að tímabilið þegar engu var dælt úr KAL-10 er samræmið mjög gott, einu vatnsborðsbreytingarnar eru vegna áhrifa sjávarfalla. Samræmið versnar verulega þegar dælt er úr KAL-10, væntanlega vegna einhverra langtímbreytinga á vatnsborði í holunni. Vegna áhrifa sjávarfallanna var því gripið til þess ráðs að draga vatnsborðsbreytingar í KAL-9 frá breytingunum í KAL-10. Gert var ráð fyrir að þannig mætti frekar greina langtímaðbrögð holu KAL-10. Niðurstöðurnar eru birtar á myndum 10 og 11.

Á mynd 10 koma fram einhverjar langtímbreytingar, sem þó er ekki líklegt að endurspegli langtímaniðurdrátt í jarðlögunum umhverfis holu KAL-10. Á mynd 11 koma engar slíkar langtímbreytingar fram. Líklegt er því að langtímaniðurdráttur við langvarandi dælingu úr holu KAL-10 verði hverfandi. Skýringin á því er sú að hafið við ströndina heldur uppi föstum þrystingi, óháð því hve miklu er dælt úr sjótokuholunni. Einnig er vatnsleiðni mjög há á svæðinu.

4. EFNASAMSETNING VATNS ÚR HOLU 10

Meðan á dæluprófun stóð voru tekin tíu vatnssýni úr holu 10, tvö heilsýni og átta hlutasýni til klóríðgreiningar. Sýnin voru tekin á tímabilinu 27. október til 6. nóvember 1988. Niðurstöður efnagreininga eru sýndar í töflu 2.

Selta sýnanna er á bilinu 23,0 % - 25,0 %. Fyrra heilsýnið, tekið 27. október, hefur lægsta seltu. Þann dag var dæling aukin úr 150 l/sek í 250 l/sek. Innsog sjávar í holuna jókst og olli hækkun í klóríðstyrk, sem kom strax fram í sýni næsta dags.

Sveiflur í klóríðstyrk eru tölverðar og tengdar sjávarföllum. Þar sem sýnataka var fremur strjál (u.p.b. eitt sýni á dag) er ekki reynt að segja nákvæmlega til um tengsl klóríðstyrks og sjávarfalla.

Sýrustig vatnsins er svipað og í sjó. Að öðru leyti virðast sýnin vera blanda að 2/3 hlutum sjór og 1/3 hluta grunnvatn.

Styrkur járns og mangans er mjög lítt í vatninu.

Styrkur súrefnis er tæplega 8 mg/kg. Í fyrra heilsýninu mældist súrefni 2-3 mg/kg en þar var mælingu ábótavant og niðurstaða því óábyggileg. Mettunarstyrkur súrefnis við 25 % seltu og 7 °C er 10,3 mg /kg. Hér er því um nokkra undirmettun að ræða.

TAFLA 2 Efnasamsetning vatns úr holu 10 við Kalmanstjörn (mg/kg)

Dagsetning Sýni nr. Sýni tekið kl.	881027 889073 14.00	881028 889080 16.00	881029 889081 16.00	881030 889082 16.00	881031 889083 16.00	881102 889074 14.00	881102 889084 9.00	881104 889085 9.30	881105 889086 9.50	881106 889087 9.30	Meðalsamsetn. sjávar*
Hiti (°C) Sýrustig (pH/°C)	7,2 8,0/21,4	- -	- -	- -	- -	7,2 7,97/23,3	- -	- -	- -	- -	- 8,0/25
Kísill (SiO_2)	8,47	-	-	-	-	7,91	-	-	-	-	3
Natríum (Na)	7022	-	-	-	-	7642	-	-	-	-	10800
Kalíum (K)	301,8	-	-	-	-	324,7	-	-	-	-	390
Kalsíum (Ca)	260,2	-	-	-	-	275,7	-	-	-	-	410
Magnesíum (Mg)	796,5	-	-	-	-	860,3	-	-	-	-	1290
Karbónat(CO_2)	77,4	-	-	-	-	83,1	-	-	-	-	102
Súlfat (SO_4)	1712	1737	1745	1755	1781	1852	1813	1793	1785	1811	2710
Brennist.vctni (H_2S)	<0,03	-	-	-	-	<0,03	-	-	-	-	-
Klórið (Cl)	12750	13200	13190	13300	13470	13750	13760	13480	13450	13740	19400
Flúorið (F)	0,42	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	1,3
Upplyst efni	26205	-	-	-	-	28515	-	-	-	-	-
Járn (Fe)	<0,025	-	-	-	-	<0,025	-	-	-	-	0,004
Mangan (Mn)	<0,05	-	-	-	-	<0,05	-	-	-	-	0,004
Brómíð (Br)	43,6	44,2	44,6	44,7	45,4	47,2	46,2	45,6	45,4	45,9	67
Súrefni (O_2)	2-3	-	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-
Selta (o/oo)	23,0	23,9	23,8	24,0	24,3	24,8	24,9	24,4	24,3	24,8	35

* Turekian, 1967

- ekki mælt

5. HELSTU NIÐURSTÖÐUR

Samkvæmt þrepaprófun holu KAL-10 og mælingum á áhrifum sjávarfalla á vatnsborð í holum KAL-1, KAL-9 og KAL-10 er leiðnistuðull jarðlaganna, sem holurnar skera, mjög hár, eða af stærðargráðunni $0,5 \text{ m}^2/\text{s}$. Þetta er í samræmi við niðurstöður fyrri prófana á svæðinu (Sæþór L. Jónsson o.fl., 1986 og 1987). Sökum þess hve hola KAL-10 er við er iðustreymistap einnig mjög lítið í henni. Því er ljóst að dæla má miklu magni af sjó úr holu KAL-10. Í dæluprófuninni var dælt allt að 240 l/s með innan við 40 cm niðurdrætti. Einnig er líklegt að langtímaniðurdráttur við langvarandi dælingu verði hverfandi þar sem hafið heldur uppi föstum þrýstingi við ströndina. Á mynd 11 er birt niðurdráttarspá fyrir holu KAL-10. Hún var reiknuð upp í 500 l/s, en hafa verður í huga að við svo mikla dælingu

er ónákvæmnin tölverð því spáin er byggð á innan við 250 l/s dælingu. Auk niðurdráttar vegna vinnslu verður svo allt að 1 m vatnsborðssveifla í holunni vegna sjávarfalla.

Spáin gerir ekki ráð fyrir að dælt sé úr öðrum holum á svæðinu. Áhrif dælingar úr ferskvatnsholum eru sennilega óveruleg og einnig eru áhrif dælingar úr sjótokuholunni KAL-6 á vatnsborð í KAL-10 væntanlega aðeins örfáir cm. En ef boraðar verða fleiri holur hannaðar líkt og hola KAL-10 þá munu slíkar holur hafa tölverð áhrif hver á aðra. Í töflu 3 eru birtar tölur yfir niðurdrátt í ímynduðum holum í mismunandi fjarlægð frá holu KAL-10, en þó sömu fjarlægð frá sjó og hún, eða c.a. 250 m. Gert er ráð fyrir 300 l/s dælingu úr KAL-10. Útfrá töflunni má síðan áætla áhrif nokkurra sjótokuholu, sem dælt væri úr öllum samtímis. Hér að neðan verða birt tvö slík dæmi:

*TAFLA 3 Niðurdráttur vegna 300 l/s
dælingar úr KAL-10*

Fjarlægð samsíða strönd (m)	Niðurdráttur (m)
10	0,47
20	0,38
50	0,28
100	0,19
200	0,12
300	0,08
400	0,06
500	0,04


- Fimm sjótókuholur hafa verið boraðar með 100 m millibili og í 250 m fjarlægð frá ströndinni. Dælt er um 300 l/s úr hverri þeirra, alls um 1500 l/s. Mestur niðurdráttur verður þá í miðholunni, og má áætla að hann verði um 1,1 m. Það er um 0,6 m meiri niðurdráttur en búast má við að verði í KAL-10 við 300 l/s dælingu úr henni einni.
- Níu sjótókuholur hafa verið boraðar með 50 m millibili og í 250 m fjarlægð frá sjó. Dælt er um 300 l/s úr hverri þeirra, alls um 2700 l/s. Þá má áætla að niðurdráttur í miðholunni verði allt að 2 m. Það er um 1,5 m meiri niðurdráttur en áætlað er að verði í KAL-10 við 300 l/s dælingu úr henni einni.
- Vökvinn í holu 10 hefur svipað sýrustig og sjór. Sýnin virðast blanda að 2/3 hlutum sjór og 1/3 hluta grunnvatn. Styrkur járns og mangans er lágor. Klóríðstyrkur er breytilegur og háður sjávarföllum. Styrkur súrefnis, við 25 % seltu og 7°C, er undir mettunarmörkum.

HEIMILDIR

Sjómælingar Íslands, 1987: Sjávarföll við Ísland árið 1988. Sjómælingar Íslands, Reykjavík, 17s.

Sæþór L. Jónsson, Hrefna Kristmannsdóttir og Verkfræðistofan Vatnaskil, 1986: Kalmanstjörn. Dæluprófun KAL-6. Orkustofnun OS-86055/JHD-19B, 16s., unnið fyrir Silfurlax hf.

Sæþór L. Jónsson, Hrefna Kristmannsdóttir og Verkfræðistofan Vatnaskil, 1987: Kalmanstjörn. Dæluprófun KAL-6, KAL-7 og KAL-8. Orkustofnun OS-87020/JHD-13B, 32s., unnið fyrir Silfурgein hf.



MYND 1 Afstöðumynd

SILFURGEN	
SILFURGEN VIG KALMANSTJORN	
ELDISHÚS OG LAGER	
VIRLITAMYND	
ALMENNA VERKFRÆDISTOFAN HF	PERIODA 1. JUNI 1967 - 30. JUNI 1968
REDF	MAP 17.3.67
REDF	896
REDF	F 101 A


OS

JHD-BJ-2502-HF
88.09.-0547-T


KALMANSTJÖRN

Jarðlagasnið


Hola 10 Hola 9




MYND 2 Jarðlagasnið úr holum 9 og 10




MYND 3 Sjávarföll holu 10, 21.-24. júní 1988




MYND 4 Sjávarföll holu 10, 27.-29. júní 1988




MYND 5 Preaprófun holu 10




MYND 6a Langtímaprófun holu 10, 5.-15. júní 1988




MYND 6b Langtímaprófun holu 10, 5.-15. júní 1988




MYND 7 Langtímaprófun holu 10, 2.-5. nóv. 1988




MYND 8 Þrapaprófun holu 10




MYND 9 Samanburður á sjávarföllum í holum 9 og 10



MYND 10 Langtínaviðbrögð holu 10 leiðrétt f. sjávarföllum, dæling 140 l/s



MYND 11 Langtíma viðbrögð holu 10 leiðrétt f. sjávarföllum, dæling 240 l/s



MYND 12 Niðurdráttarspá