



Krafla, borun holu KJ-28

2. áfangi: (67 - 392 m)

Ásgrímur Guðmundsson, Guðmundur Ó. Friðleifsson,
Jósef Hólmjárn, Ómar Sigurðsson,
Dagbjartur Sigursteinsson, Sverrir Þórhallsson og
Sigurður Benediktsson

Unnið fyrir Landsvirkjun

OS-96069/JHD-39 B Nóvember 1996



ORKUSTOFNUN
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík

Verknr. 630 665

Krafla, borun holu KJ-28

2. áfangi: (67 - 392 m)

Ásgrímur Guðmundsson, Guðmundur Ó. Friðleifsson,
Jósef Hólmjárn, Ómar Sigurðsson,
Dagbjartur Sigursteinsson, Sverrir Þórhallsson og
Sigurður Benediktsson

Unnið fyrir Landsvirkjun

OS-96069/JHD-39 B Nóvember 1996

EFNISYFIRLIT

1. INNGANGUR	3
2. BORSAGA	4
3. BORHOLUMÆLINGAR.....	10
4. JARÐLÖG, UMMYNDUN OG VATNSÆÐAR.....	11

TÖFLUSKRÁ

Tafla 1. Borun holu KJ-28.....	5
Tafla 2. Botnfall í KJ-28	5
Tafla 3. Skolmælingar	6
Tafla 4. Halli KJ-28 ofan 400 m dýpis.....	6
Tafla 5. Eðlisþyngd steypunar.....	7
Tafla 6. Fóðringarskýrsla	8
Tafla 7. Mælingar í borun.	10

MYNDASKRÁ

Mynd 1. Staðsetning holu KJ-28.....	13
Mynd 2. Botnfall svarfs eftir að borun lauk.....	14
Mynd 3. Jarðög og mælingar á skoli meðan á borun stóð.....	15
Mynd 4. Viddarmæling	16
Mynd 5. Áætlað steypurúmmál.....	17
Mynd 6. Steyping 13 3/8" fóðringar.	18
Mynd 7. Steypugæðamæling (CBL).....	19
Mynd 8. Hitamælingar strax eftir borun.....	20
Mynd 9. Jarðlagamælingar.	21
Mynd 10. Allar hitamælingar úr 2. áfanga.	22

1. INNGANGUR

Hola KJ-28 var seinni lágþrýstiholan sem boruð var í Kröflu árið 1996. Sömu forsendur voru notaðar fyrir staðsetningu hennar og holu KJ-27. Holunni var valinn staður sunnan við KJ-3A og vestan holu KW-1. Hugmyndin með staðsetningunni var sú að vera í nálægð við þær holur, sem hafa verið hvað opnastar í borun, þ.e. KJ-3A og KG-3, ásamt því að eiga möguleika á því að skera meinta spungu er liggar við holu KW-1 og talið er að hafi eyðilagt föðringuna í holu KG-3. Staðsetning holunnar er sýnd á mynd 1.

Verklýsing fyrir borun hola KJ-27 og KJ-28, sem gerð var í júlí 1996 var endurskoðuð, í ljósi reynslu frá borun holu KJ-27 og gefin síðan út sem endurskoðuð verklýsing holu KJ-28 í októberlok 1996. Orðrétt er tekið upp úr verklýsingunni það er snertir þennan áfanga í holu KJ-28. Þar segir:

“Vinnsluföðring er áætluð niður í 400 m dýpi. Engu er hægt að spá fyrir um lekastaði í berginu og stærð þeirra. Komi fram mikill leki (meiri en 10-15 l/s) verður borun stöðvuð og steyppt í lekann, en minni tóp verða þétt með sagi og spónum. Lagt er til að þessi hluti holunnar verði boraður með borleðju. Þó verður steypa sem er í yfirborðsföðringunni boruð með vatni því sementið hleypir leðjunni. Eiginleikum borleðjunnar er lýst í kafla um skolvökva.

Áfanga 2 má skipta í eftirfarandi þætti:

- a. Borað í planið fyrir "músar- og rottuholu" sem geyma borstöng og driftstöng.
- b. Holuflans (21 1/4" x API 2000) er soðinn á yfirborðsföðringuna í þeirri hæð sem eftirlitsmaður verkkaupa óskar. Stútur fyrir loka 3"-4" (API 2000) er soðinn á föðringuna. Lokinn er kæfingarstútur en nýtist einnig til að láta steypu streyma út um. Ef svo stórir lokar eru ekki fánlegir skal setja two 2" loka á föðringuna.
- c. Tveir öryggislokar eru settir á yfirborðsföðringuna. "Cameron QRC" gosvari sem lokar að stöngum og "Shaffer" gosvari sem lokar að hverju sem er. Liðalögnum eða háþrýstibarki frá dælu borsins er fasttengd kæfingarstútur.
- d. Öryggislokarnir eru reyndir sitt í hvoru lagi með því að loka að stöng og síðan er þrýstiprófað áður en steypan er boruð út. Holan er fyllt af vatni og 10 bar þrýstingur látið standa á holunni í 15 mínútur. Lokunartími öryggislokans er skráður og þrýstingur á holunni í upphafi og lok þrýstiprófunar.
- e. Borkrónu 17 1/2" með stýringum er slakað niður að steypu og hún boruð út með vatni þar eð sementið hleypir borleðjuna.
- f. Borað er með 17 1/2" krónu niður á um það bil 400 m dýpi. Mælt er með að nota borleðju fyrir áfangann 70-400 m. Er það vegna ónógs skolhraða vatnsins í svo víðri holu auk þess sem leðjan þéttir skoltóp að nokkru og veldur minni útskolon. Holan verður hallamæld á 100 m fresti. Halla holunnar verði haldið innan 3°. Í borstreng skal hafa krónurýmara og eina stýringu milli fyrsta og annarrar álagsstangar. Einstefnuloki er hafður við krónu.
- g. Ákvörðun um föðringardýpi er tekin af staðarjarðfræðingi út frá gerð jarðlaga, nálægt 400 m dýpi.

- h. Áður en borstrengurinn verður hifður upp úr holunni verður holan kæld rækilega og hitamæling gerð til að ganga úr skugga um að goshætta sé ekki til staðar, jafnframt því að vita hver upphitunarhraðinn verður í holunni.
- i. Holan verður hita-, víddar og jarðlagamæld eftir að borstrengurinn hefur verið tekinn upp. Víddarmælingin er notuð til að reikna út rúmmál rýmis sem steypt er í og áætla steypuþörf.
- j. Mikilvægt er að vatn sé látið renna á holuna samfellt, þannig að hún nái ekki að hitna upp á meðan á mælingum og föðrun stendur.
- k. Fóðrað er með 13 3/8" fóðurrrorum og er botnskór með einstefnuloka hafður neðst ("float-shoe"), síðan tvö heil fóðurrör og því næst svonefndur flotkolfi ("float-collar" - stykki með einstefnuloka og tengingu fyrir stengur til steypingar). Gengjur fóðringanna "buttress" þarf að hreinsa og smyrja með háhitafeiti (Jet Lube, Kopr-Kote, Drill Collar and Tool Joint Compound, thermal grade) áður en til föðrunar kemur. Botnskór, flotkolfi og fóðurröragengjur milli þeirra eru límbornar með tveggja þáttu gengjulími (Baker-Lock) rétt áður en skrúfað er saman. Allar "buttess" gengjur á fóðurrörinu eru síðan skrúfaðar í botn, þ.e. þar til míffan nemur við þríhyrnt herslumerki sem er á efta rörinu. Komi í ljós að ekki takist að ná tilskilinni herslu eða að sýnilega er eithvað að gengjunum skal rörið tekið frá og ekki fara ofan í holu.
- l. Á fóðringuna eru settar grindur til miðjustillingar, tvær á neðsta rörið, og síðan ein á þriðja hvert rör. Endanleg staðsetning miðjustilla tekur mið af niðurstöðum víddarmælinga, þannig að þeir lendi ekki við skápa í holunni. Næst eru borstengumar tengdar flotkollanum og vatni dælt til að kæla holuna fyrir steypingu og til að meta skoltap. Ef skoltap er meira en 5-10 l/s verður reynt að stífla það með því að skola sandi niður milli fóðringar og holuveggjar samtímis því að vatni er dælt hægt um borstrenginn.
- m. Fóðringin er steypt með tækjum borsins samkvæmt nánari lýsingu. Ef sementseðjan kemur ekki upp er steypugæðamaelt (CBL) og ákvörðun tekin um frekari aðgerðir. Þeim verður ekki lýst frekar í verklýsingunni, enda þarf að taka ákvörðun þar um á staðnum. Nauðsynlegt er að steypan fái a.m.k. 8 klst hörönunartíma. Ef steypan kemur upp skal steypumælt eftir að hún hefur náð að harðna í það minnsta 8 klst.
- n. Öryggislokarnir eru teknir af yfirborðsfóðringunni og hún skorin í sundur í þeiri hæð sem eftirlitsmaður verkkupa ákveður. Síðan er öryggisfóðringin (13 3/8") skorin í sundur. Endanlegur holuflans 12" 900 ANSI (13 3/8" x 3000 API) er soðinn á vinnslufoðringuna samkvæmt nánari lýsingu.

2. BORSAGA

Flutningur á holu KJ-28 hófst mánudaginn 28. október og tók mest alla vikuna, en frost og snjókoma tafði verkið. Laugardaginn 2 nóvember voru settar á vaktir og seinni part dags var byrjað að setja niður borstrenginn. Uppbygging hans var sem hér segir: 444 mm (17 1/2") króna af sambærilegri gerð og J-44, krónutengistykki, krónurýmari, álagsstöng, strengstýring, tengistykki, síðan komu 11 álagsstangir, "kross over" tengistykki og svo borskóftin. Einstreymisloki var ofan við krónu. Skömmu upp úr miðnætti sunnudaginn 3. nóvember var borað niður úr steypu 18 5/8" fóðringarinnar á 67 m dýpi.

Borun í berg hófst svo laust eftir miðnætti hinn 3. nóvember og lauk kl. 11 föstudaginn 8. nóvember á 392 m dýpi. Vatn var notað allan timann til skolunar og gekk borunin vel eins og

fram kemur í töflu 1, en þar er yfirlit um gang borunar. Álag var á bilinu 1 - 5 tonn og var það mest í neðri hluta holunnar, þar sem bergið var harðast.

Tafla 1 Borun holu KJ-28

Dagur	Borun (m)	Bortími (klst.)	Borhraði (m/klst.)	Tími á krónu (klst)	Dýpi (m)
03-11-96	61	21	2,90	21	128
04-11-96	68	22,5	3,02	43,5	196
05-11-96	67	21,5	3,12	65	263
06-11-96	54	22,5	2,4	87,5	317
07-11-96	49	21,5	2,28	109	366
08-11-96	26	10	2,6	119	392

Óveruleg töf var frá borun allan þennan tíma og var meðalborhraði 2,7 m/klst, eða um 60 m/sólarhring. Álag á krónu stjórnaðist að mestu af hörku bergsins. Lint móberg er ráðandi berggerð í efstu 300 m holunar og var borhraða haldið í skefjum til að halda holunni beinni. Botnfall mældist 4-6 m við íbætingar stanga en það var háð þeim tíma sem stangaríbætingar tóku og meðan ekkert skol var á. Það kom þó ekki að sök nema hvað hallamælingum var frestað þar til borun var lokið. Illa gekk að hreinsa svarf úr holunni að borun lokinni. Borun lauk kl. 11 þann 8. nóvember, og var holan þá skoluð í 2 tíma og sýni tekin á 10 mín. fresti. Skoltap jókst ekki að ráði en samt náðist ekki að skola svarfinu úr holunni. Því var bætt við 1,5 klst. skolun, en ekki dugði það til. Dæling var um 60 l/s allan tímann. Botnfall var mælt kl 14:45. Botnfallsmælingarnar eru sýndar í töflu 2 og á mynd 2.

Tafla 2. Botnfall í KJ-28

Eftir (mín)	5	15	25	33	42	50
Botnfall(m)	8	11	20	25	27	27

Mynd 2 sýnir hvernig svarfið fellur til botns, plottað á móti tíma. Líklega hefur mjög gróft svarf fallið á fyrstu mínútunum enda 8 m komnir undi eftir 5 mínútur, en á næstu 10 mínútum bætast aðeins við 3 m. Á næstu 10 mínútum bætast undir 8 m og svo 6 m til viðbótar næstu 10 mínútur þar á eftir. Þá hægist mikið á og aðeins 2 m koma síðan undir til viðbótar. Samkvæmt þessu er allt svarfið fallið til botns á 33 - 42 mínútum, alls 27 m. Botnfallið var óviðunandi og var því útbúin gelblanda í miðkarið, til að hreinsa svarfið úr holunni. Að lokinni fyrstu gelskolun reyndist botnfall vera um 8 m, og var því blandað meira gel og annar tappi sendur niður. Alls voru notaðir 146 pokar af geli. Að gelskolun lokinni, milli kl. 5-6 næsta morgun, reyndist botnfall rétt rúmir 5 m og var þar við látið sitja.

Skoltap var mælt reglulega meðan á borun stóð og eru niðurstöður sýndar í töflu 3 og á mynd 3.

Rúmlega 5 l/s skoltap var þegar komið í holuna í fyrstu mælingu á 84 m dýpi, og var síðan borað með 1-5 l/s tapi allt niður í 300 m dýpi þegar skoltap jókst í 13 l/s, en þar virðist aðal vatnsæð holunnar vera á mörkum móbergs- og hraunamyndunar, svo sem líka sést í hitamælingum að borun lokinni. Skoltap hélst síðan milli 6-10 l/s næstu 90 m að það jókst í

tæpa 15 l/s rétt áður en fööringardýpi var náð. Tapið minnkaði þó í næstu tveim mælingum í 10-11 l/s og var um 12 l/s að borun lokinni.

Tafla 3. Skolmælingar

Dags	Tími	Dýpi m	Þryst. PSI	Dæla 1 skg	Dæla 1 l/s	Dæla 2 skg	Dæla 2 l/s	Dæeling	Tap cm	Tap l/s	skolhr. m/min	tfb m/min	Svarf m/min	TFB m/min	T niður °C	T upp °C	dT °C
03.11.96	05:30	84	380	120	22,24	120	22,24	44,47	18	5,67	16,34	5,14	11,34	7,41	19,8	21,5	1,7
03.11.96	11:10	100	425	129	23,90	126	23,35	47,25	12	3,78	18,30	5,46	13,30	7,52	22,7	24,2	1,5
03.11.96	18:00	112	495	139	25,76	138	25,57	51,33	4	1,26	21,08	5,31	16,08	6,96	25,2	27,5	2,3
03.11.96	21:30	121	550	132	24,46	132	24,46	48,92	7	2,21	19,67	6,15	14,67	8,25	25,0	27,5	2,5
04.11.96	01:30	130	500	132	24,46	132	24,46	48,92	9	2,84	19,40	6,70	14,40	9,03	23,5	25,5	2,0
04.11.96	05:30	140	500	137	25,39	137	25,39	50,77	10	3,15	20,05	6,98	15,05	9,30	23,2	24,5	1,3
04.11.96	09:50	151	500	139	25,76	139	25,76	51,51	6	1,89	20,89	7,23	15,89	9,50	23,4	25,5	2,1
04.11.96	13:50	162	570	140	25,94	139	25,76	51,70	18	5,67	19,38	8,36	14,38	11,27	23,5	25,4	1,9
04.11.96	17:45	173	725	132	24,46	130	24,09	48,55	10	3,15	19,12	9,05	14,12	12,26	24,2	26,6	2,4
04.11.96	21:30	187	520	135	25,02	137	25,39	50,40	6	1,89	20,43	9,16	15,43	12,12	24,5	27,0	2,5
05.11.96	01:30	200	600	134	24,83	134	24,83	49,66	5	1,58	20,25	9,88	15,25	13,12	26,5	28,0	1,5
05.11.96	05:30	212	780	132	24,46	132	24,46	48,92	8	2,52	19,54	10,85	14,54	14,58	27,0	29,5	2,5
05.11.96	09:35	224	500	129	23,90	132	24,46	48,36	12	3,78	18,77	11,93	13,77	16,26	28,9	30,6	1,7
05.11.96	13:35	235	490	121	22,42	126	23,35	45,77	7	2,21	18,34	12,81	13,34	17,61	23,7	27,5	3,8
05.11.96	17:35	245	560	114	21,12	126	23,35	44,47	14	4,41	16,87	14,52	11,87	20,64	23,5	25,5	2,0
05.11.96	22:00	259	650	120	22,24	121	22,42	44,66	9	2,84	17,61	14,71	12,61	20,54	21,1	24,3	3,2
06.11.96	02:30	270	470	126	23,35	125	23,16	46,51	10	3,15	18,26	14,79	13,26	20,37	20,1	23,1	3,0
06.11.96	06:00	278	450	121	22,42	124	22,98	45,40	12	3,78	17,52	15,86	12,52	22,20	18,8	21,3	2,5
06.11.96	09:35	286	540	133	24,64	132	24,46	49,10	12	3,78	19,08	14,99	14,08	20,31	18,2	20,8	2,6
06.11.96	13:55	298	880	140	25,94	138	25,57	51,51	18	5,67	19,30	15,44	14,30	20,84	18,1	21,7	3,8
06.11.96	17:40	305	580	136	25,20	135	25,02	50,22	41	12,92	15,71	19,42	10,71	28,49	17,2	20,7	3,5
06.11.96	19:00	307	580	137	25,39	135	25,02	50,40	33	10,40	16,84	18,23	11,84	25,92			
06.11.96	22:00	314	610	127	23,53	132	24,46	47,99	25	7,88	16,89	18,59	11,89	26,41	16,0	19,3	3,3
07.11.96	03:00	327	1000	148	27,42	149	27,61	55,03	25	7,88	19,86	16,47	14,86	22,01	22,2	26,0	3,8
07.11.96	06:00	332	770	148	27,42	148	27,42	54,85	19	5,99	20,57	16,14	15,57	21,32	23,0	26,5	3,5
07.11.96	09:35	338	770	148	27,42	146	27,05	54,48	26	8,19	19,49	17,34	14,49	23,33	24,1	27,1	2,7
07.11.96	21:30	360	650	147	27,24	141	26,13	53,37	28	8,82	18,76	19,19	13,76	26,17	25,5	28,8	2,7
08.11.96	03:15	374	700	148	27,42	151	27,98	55,40	25	7,88	20,01	18,69	15,01	24,91	25,0	28,4	2,7
08.11.96	06:30	383	750	150	27,80	152	28,17	55,96	22	6,93	20,64	18,55	15,64	24,48	25,5	29,3	2,7
08.11.96	09:30	390	810	148	27,42	146	27,05	54,48	47	14,81	16,70	23,35	11,70	33,32	25,2	28,6	2,7
08.11.96	11:15	392	910	152	28,17	159	29,46	57,63	34	10,71	19,76	19,84	14,76	26,57			
08.11.96	13:00	392	950	160	29,65	158	29,28	58,93	36	11,34	20,04	19,56	15,04	26,07			
08.11.96	14:30	392		160	29,65		0,00	29,65		0,00	12,48	31,40	7,48	52,38			
08.11.96	16:00	392								12,00							

Þegar skolun úr holunni lauk var hallamælt i stöngum og reyndist holan nær því lóðrétt eins og sést í töflu 4.

Tafla 4. Halli KJ-28 ofan 400 m dýpis.

Dýpi (m)	Halli (°)	Fravík fra lóðrettu (m)
150	0,7	1,83
250	0,5	2,70
350	0,6	3,75

Þá var borstrengur tekinn upp og jarðlagamælingar gerðar í opinni holu milli kl 15 og 19 þá um daginn. Í ljós kom að botnfallið hafði aukist á ný og var orðið um 10 m. Fóðrun hófst undir

miðnætti aðfaranótt sunnudagsins 10. nóvember, og lauk um 20 tínum síðar. Frost og kuldí tafði verkið. Að fóðrun lokinni voru stangir settar niður og tengdar við stungustykkið á 352 m dýpi, en fóðringarendi er í 376 m dýpi miðað við holuflangs. Botn 17 1/2" holunnar er í 385 m dýpi miðað við holuflangs. Fóðrunarskýrsla er sýnd í töflu 6 þar sem gerð er grein fyrir gerð fóðringar, lengd og fjölda fóðurröra ásamt einstökum atriðum varðandi steypingu.

Steypurúmmál var metið út frá víddarmælingunni sem sýndi umtalsverða útvíkkun (mynd 4). Lágmarks steypumagn skv. því var áætluð um 50 rúmmetrar (mynd 5), án þess að tekið væri tillit til lekans sem var um 12 l/s. Steyping 13 3/8" fóðringarinnar hófst klukkan 11, mánudaginn 11. nóvember og stóð í 103 mínútur. Þar af tók steypingin um 90 mínútur og voru notuð 81 tonn af segmentsblöndu, sem lýst er í verklýsingunni. Vatn fór að flæða upp úr holunni eftir 14 mínútur, hvarf svo eftir 45 mín, kom svo aftur eftir 52 mín, steypulitur sást á vatninu eftir 81 mín (12:23), og loks kom upp steypa eftir 89 mínútur kl. 12:30, og var þá sementið búið. Eftirdæling stóð næstu 13 mínúturnar, þar sem dælt var 4300 l af vatni í stangirnar. Mælir stóð þá í 30 bar, en hafði flökkt milli 40-50 bar þegar mest var. Steypingin heppnaðist fullkomlega og eru helstu atriði hennar sýndar á mynd 6.

Fylgst var með eðlisþyng steypunnar á 5 mínútna fresti sbr. töflu 5. Þar sést að eðlisþyngd hélst nokkuð stöðug um 1.6 g/cm^3 .

Tafla 5. Eðlisþyngd steypunar.

Tími	Eðlisþ. mínúr	Tími	Eðlisþ. mínúr	Tími	Eðlisþ. mínúr	Tími	Eðlisþ. upp
11:00	1,51	11:30	1,60	12:05	1,62	12:30	1,31
11:03	1,60	11:35	1,59	12:10	1,64	12:31	1,50
11:05	1,55	11:40	1,61	12:15	1,63	12:33	1,58
11:10	1,60	11:45	1,62	12:20	1,63	12:36	1,55
11:15	1,60	11:50	1,62	12:25	1,64		
11:20	1,59	11:55	1,62				
11:25	1,60	12:00	1,62				


Að steypingu lokinni var lóðað niður á steypuborð, og fannst fyrirstaða í 18 m dýpi, sem gat verið á miðjustilli. Öryggislokar voru þá teknir af holunni, skorið ofan af fóðurröri og tekið til við suðu á holuflangsi. Morganinn eftir var steypumælt (mynd 7). Mælingin sýndi góða steypu upp í 240 m, heldur lélegri steypu þaðan og upp í 150 m en síðan góða steypu upp í 30 m dýpi miðað við driftborð (23 m miðað við holuflangs. Steypt var úr 2 tn af portlandsementi niður með fóðringu laust fyrir hádegi 12. nóvember og lauk þar með þessum áfanga holunnar.

Tafla 6. Fóðringarskýrsla

JARÐBORANIR HF.	FÓÐRUNARSKÝRSLA			Eyðublað nr. 68-051
------------------------	------------------------	--	--	---------------------

Verk nr.	Hola nr.	Borstaður	Bor	Verkkaupi
420-656	KJ-28	Krafla	Jötunn	Landsvirkjun
Vidd holu	Dýpt holu mv. dríborð	Fóðring nr.	Fóðrun framkv. dags.	Útfyllt af
17 1/2"	392,00	2	1996.11.09-13	D.Sig.

Holudýpt frá flangsí 385,34 m. Fóðringardýpt f. fl. 376,17m					RÖRATALNING							
FÓÐRING	Gerð K-55 allflest (Samtíningur)				LENGD	NR	MS	ALLS m				
	þyngd 68 lbs/ft Pöntun nr. Ímsar				11,19	1		11,19				
	Utanmál 13 3/8" Innanmál 315,3mm Veggþykkt 12,2 mm				11,95	2	X	23,14				
	Tengi Skrúfuð Buttress				12,13	3		35,27				
	Flangs 13 3/8" X 3000				11,66	4		46,93				
	Stungutengi Float Collar				12,64	5	X	59,57				
	Skór Float Shoe				12,35	6		71,92				
STEYPING	Miðjustillar	9	stk.	Steyputappar	0	stk.						
	Steypa 1, þurrefni				11,66	7		83,58				
	Tafeini 0,5 %	Eðlisþ. steypu 1,62	Steypingartími	90	12,23	8	X	95,81				
	Steyputæki Jet Mixer				12,86	9		108,67				
	Steypa kom upp	<input checked="" type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei	Eðlisþ. steypu upp	58	11,83	10		120,50				
	Eftirdæling:	magn 4300	lítar	tími 14	11,71	11		132,21				
	Steypa 2, þurrefni				11,80	12		144,01				
FRÁGANGUR	Dýpi á steypu utan röra			23 m	10,90	13	X	154,91				
	Steypt utan með eftir	22	klist.	Skorið ofan af eftir	5	klist.						
	Steypa, þurrefni				12,64	14		167,55				
	Dýpi á steypu í röri	360	m	Steypa boruð eftir	52	klist.						
	ATHUGASEMDIR				12,75	15		180,30				
	Fóðrun gekk hægt sökum mikils frosts.				12,32	16		192,62				
	Steypt var úr 80,9 tonnum ad 40 % G-blöndu góð steypa kom upp.				12,73	17		205,35				
Flangs var soðinn á af mönnum Landsvirkjunum og var hann röntgenmyndaður og reyndist í góðu lagi.					11,94	18		217,29				
					12,21	19		229,50				
					11,79	20		241,29				
					12,96	21		254,25				
					12,10	22	X	266,35				
					12,85	23		279,20				
					12,55	24		291,75				



Verk nr.	Hola nr.	Borstaður	Fóðring nr.	Blaðsiða
420-656	KJ-28	Krafla	2	2

3. BORHOLUMÆLINGAR

Borun gekk vel eins og áður er lýst og því þurfti ekki þjónustumælingar við borverkið. Lokadýpi þessa áfanga var náð 8. nóvember, en mikið botnfall var í holunni sem tók nokkurn tíma að hreinsa. Hitamælingar í stöngum til að kanna staðsetningu vatnsæða og upphitunarhraða hófust árla morguns 9. nóvember. Ein áberandi vatnsæð sást í mælingunum á um 300 m dýpi og kólnaði holan við ádælingu niður á það dýpi, en hitnaði þar fyrir neðan. Þessar hitamælingar eru sýndar á mynd 8 (ferlar 1 og 2). Skoltap í holunni var þá um 12 l/s og ljóst að það tapaðist að mestu út í æðina á 300 m. Þegar borstangir höfðu verið teknar upp úr holunni síðar um daginn var aftur mældur hiti í holunni og síðan gerðar jarðlagamælingar. Mælingarnar eru sýndar á myndum 4 og 9, en þær hófust upp úr kl. 15 og lauk skömmu fyrir kl. 19 sama dag. Yfirlit yfir borholumælingar í þessum áfanga eru sýndar í töflu 7.

Allar hitamælingar sem gerðar voru í þessum áfanga eru sýndar á mynd 10 auk mælingar sem var gerð áður en borun hófst við síðari áfanga þessarar holu. Í fyrstu þremur mælingunum er æðin á um 300 m dýpi mest áberandi og sést að holan hefur hitnað nokkuð neðan æðarinnar meðan á upptekt borstanga stóð. Í hitamælingunum sem gerðar voru eftir steypingu fóðringar og fyrir niðursetningu borstrengs að nýju, sjást nokkrir kælipunktar sem geta bent til vatnsæða. Mest áberandi er um 20 m kafli á 260-280 m dýpi, en smáæðar gætu einnig verið á 150 m, 166 m, 173 m, 228 m og 238 m. Þessar staðsetningar eru sýndar með örvum á mynd 3 til samanburðar við skoltapsmælingarnar.

Tafla 7. Mælingar í borun.

Dagsetning	Tími	Mæling	Dýptarbil	Tilgangur	Athugasemd
96-11-09	8:00-8:18	Hiti	0-382 m	Upphitun, æðar	Í stöngum. Skoltap 12 l/s
96-11-09	8:20-8:55	Hiti	382 m	Upphitun	Holi haldið fullri
96-11-09	9:00-9:20	Hiti	0-382 m	Upphitun, æðar	Í stöngum. Skoltap 12 l/s
96-11-09	9:30-10:30	Halli	150-250-350 m	Halli holu	Í stöngum
96-11-09	15:15-15:35	Hiti	0-385 m	Upphitun, æðar	Skoltap 12 l/s
96-11-09	15:40-16:05	XY-Viddarmæling	0-385 m	Skápar, steypumagni	Skoltap 12 l/s
96-11-09	16:20-17:40	Nifteindamæling	0-385 m	Jarðlagaskipan	Skoltap 12 l/s
96-11-09	16:20-17:40	Gammamæling	0-385 m	Jarðlagaskipan	Skoltap 12 l/s
96-11-09	17:50-18:50	Viðnámsmæling	0-385 m	Jarðlagaskipan	Skoltap 12 l/s
96-11-12	9:00-9:20	Hiti	0-356 m	Upphitun	20 klst. eftir steypingu
96-11-12	10:00-11:30	Steypumæling	0-356 m	Steypugæði	22 klst. eftir steypingu

Niðurstaða viddarmælingar með XY-mæli er sýnd á myndum 4 og 9. Viddarmælingin sýnir að holan er mjög vöskuð í móberginu neðan yfirborðsfóðringar á rúmlega 60 m og niður á um 300 m dýpi. Neðan yfirborðsfóðringar og niður á um 100 m dýpi eru all stórir skápar (útvíkkun) í holunni og eins við æðina á 300 m. Stærstu skáparnir eru upp í 737 mm í þvermál (29’’), en þvermál holunnar á dýptarbilinu 60-300 m er að meðaltali um 550 mm (21,5’’). Neðan 300 m dýpis er vídd holunnar hins vegar nokkurn vegin sama og þvermál borkrónunnar (17,5’’).

Jarðlagamælingar eru sýndar á mynd 9, en þær verða síðar leiðréttar fyrir vídd og umreiknaðar í vatnsinnihald og kísilstyrk bergs og bornar saman við jarðlagagreiningu.

Viðnám við holuna er almennt lágt, en nokkur breyting er í því á um 260 m dýpi og hækkar það þar fyrir neðan. Náttúruleg gammageislun breytist einnig á um 260 m dýpi er geislunin hækkar úr um 5 API í um 20 API. Breytingar í nifteindamælingu virðast hins vegar vera við æðina á 300 m, en þær fyrir neðan hækkar nifteindatalningin, sem bendir til að grop (poruhluti) minnki þar í bergen, vætanlega vegna breytrar bergerðar. Smávægileg breyting sést einnig í

nifteindamælingunni á um 260 m dýpi og gæti breytingin verið meiri þegar búið verður að leiðréttá mælinguna fyrir viddaráhrifum. Ákveðin jarðfræðileg skil eru á um 260 m dýpi og á um 300 m dýpi í holunni og sjást þau í mælingunum. Ofan 260 m dýpis sýna jarðlagamælingarnar allar lág gildi með litlum breytingum sem bendir til að jarðlagagerð sé svipuð niður á það dýpi, þó má greina breytingu á dýptarbilinu 95-115 m sem bendir til breytrar jarðlagagerðar þar.

Steyping fóðringar gekk eins og best var á kosið. Því var byrjað á því að skera ofan af fóðurrörinu og sjóða á það kraga (flangs) áður en steypumæling var gerð. Steypumælingin var því gerð um 22 tímum eftir steyingu og hafði steypan fengið góðan tíma til að harðna. Áður er búið að fjalla lauslega um steypugæðin og almennt má segja að fóðringin sé vel steypt, en á 155-240 m er bindingin ekki eins góð og fyrir ofan og neðan (mynd 7). Vætanlega er steypan ekki full hörðnuð á þessu dýptarbili því þar sem mælingin sýnir minni bindingu var nokkur útvíkkun í holunni.

4. JARÐLÖG, UMMYNDUN OG VATNSÆÐAR

Sýni af borsvarfi voru tekin á tveggja metra fresti eins og venja er og greind samhliða borun með hefðbundnum hætti.

Jarðög eru sýnd á einfölduðu jarðlagasniði á mynd 3. Jarðög eru ekki í samræmi við það sem búist var við í verklysingu. Í þessari holu reyndist móberg ná um 100 m dýpra en búist var við í ljósi jarðlagasniða KG-3, KJ-3A, KJ-11 og KG-24, sem allar sýndu basalthraunög frá um 200 m dýpi niður í rúmlega 400 m, og reyndist hola KJ-27 svipuð þeim hvað þetta varðar. Hugsanlegt er að um 100 m misgengi, með austlæga stefnu, liggi milli KJ-28 og hinna holanna. Það yrði þá skorið fljótlega í vinnsluhluta holunar, en málið verður skoðað nánar þegar jarðlagagreining í vinnsluhluta holunnar bætist við.

Í aðalatriðum er þessi hluti holunnar boraður í tvær jarðlagamyndanir, þ.e. í móbergsmýndun neðan 80 m dýpis og í hraunlagamýndun neðan 300 m dýpis.


Móberg 80-300 m. Tvö þunn hraunög eru við fóðringarendann neðan 67 m dýpis, en í 80 m dýpi tekur túffrik móbergsmýndun við og má hún heita samfelld niður í 275 m dýpi en þar neðan við verður hún talsvert basaltríkari næstu 25 m. Túffrika móbergsmýndunin milli 80-275 m kann að vera ættuð úr nokkrum gosum undir jöklum, því móbergið er lagskipt þannig að seteinkenni sjást í túffinu á um 100 m dýpi, og á 160 m dýpi. Berggerðarmunur er hins vegar líttill, nema hvað dílamagn kann að vera breytilegt, en móbergið er allt kolummyndað og þarf því nánari skoðun. Móbergið er gegnumstungið af mörgum þunnum basaltinnskotum.

Basaltríki móbergskaflinn neðan við 275 m niður í 300 m kann að tengjast hraunlaga og breksíukaflanum í holu KJ-27 milli 210-285 m dýpi. Þarfust það nánari skoðunar og samanburðar.

Basalthraunög 300-392 m. Neðan 300 m dýpis er ljósgrænt og ummyndað finkorna basalt ráðandi berggerð. Lítið er um þessi hraunög að segja nema hvað þau virast hafa verið nokkuð gropin því magn jarthitaútfellinga er umtalsvert. Sumar þeirra eru greinilega úr holufyllingum en aðra úr sprungufyllingum. Eitt þunnt innskotslag er sýnt á 360 m dýpi. Þegar draga fór nær fóðringu var svarf orðið mjög blandað vegna útskolunar og hringsóls í skápum ofan til í holunni, og torveldar það eðlilega svarfgreiningu, þó helstu einkenni bergsins sjáist.


Ummydunarsteindir gefa vísbendingu um hitastig í jarðhitakerfum. Þannig bendir kvars og wairakít til að hiti hafi komist í um 200°C neðan við 200 m dýpi. Þær steindir finnast niður í 400 m ásamt kalsíti, og umtalverðu magni af pýriti, sem í stöku sýnum nemur 10-30 % af sýnum. Mikið magn pýrítis vísar oft til sprungna eða virkra vatnsæða, eins og reyndar kalsít og kvars líka. Í borun basaltsins neðan 300 m dýpis hökti mjög í sprungnu bergi og staðfesti breytilegt magn ofangreindra ummyndunarsteinda það ágætlega, en fæstar sprungurnar reyndust lekar.

Steindin laumontít er mynduð á hitabilinu 100-180°C. Hún fannst af og til í fersklegu ástandi í svarfsýnum niður alla holuna. Vegna mikillar útvöskunar holunnar er ekki hægt að meta hvort laumontítin sé nýmyndað milli 200-400 m.




Mynd 1. Staðsetning holu KJ-28

Botnfallsmæling í lok 2. áfanga holu KJ-28



Mynd 2. Botnfall svarfs eftir að borun lauk


Mýnd 3. Jarðlög og meðilögur á skoli meðan á borun stóð.



Jarðlög, vatnsgæðar, borrhraðar, og meðilögur á skoli


KRAFLA HOLÁ KJ-28, 2. AFANGÍ

Krafla hola KJ-28




Mynd 4. Viddarmæling

Krafla hola KJ-28




Mynd 5. Áætlað steypurúmmál.



Mynd 6. Steypling 13 3/8" fóðringar.


Krafla hola KJ-28



Mynd 7. Steypugæðamæling (CBL).


25 Feb 1997 asg
L= 58028 Oracle

Krafla
Hola KJ-28
Hitamælingar



Mynd 8. Hitamælingar strax eftir borun.


Krafla hola KJ-28



Mynd 9. Jarðlagamælingar.

Krafla hola KJ-28

Hiti ($^{\circ}\text{C}$)



Mynd 10. Allar hitamælingar úr 2. áfanga.